



Opel Meriva Cosmo

EZ 07/2005 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 235.722km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Cosmo		
Kategorie Van	FIN W0L0XCE7554358185	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 235.722km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 115.565km	Letzter Service am 11/2016
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 187g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)

Rost, Kerben



(1 mm)

Kratzer



(4 mm)

Rost



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	150	Heckklappe	270 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Türschloss an der Fahrertür defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Drehzahlmesser
- Elektron. Traktionskontrolle
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Lichtsilber M2
- Rücksitz geteilt
- Scheibenbremse hinten
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Triple-Info-System
- Wartung: Fzg. ohne Service Flex
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem CD 30 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel anklappbar und elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Laderaumabdeckung
- Nebelscheinwerfer
- Reifen 185/60 R15 ..H
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablagetisch an Rückenlehne | • Aktive Kopfstützen vorn |
| • Aktive Kopfstützen vorn | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Außenspiegel anklappbar und elektr. verstellbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide | • Batterie 55 Ah |
| • Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect) | • Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect) |
| • Funktions-Paket | • Generator 100 A |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Komfort-Paket (1) | • Kopf-Airbag-System |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,8 Ltr. - 92 kW 16V KAT (Z 18 XE / 2H9) |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts klappbar | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos












[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Rost, Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Rost, Kratzer)



Fahrtür (Rost, Kratzer)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Verformung, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Verformung, Rost)



Heckklappe (Ausgeblühen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)