



Volkswagen Passat Trendline EcoFuel

EZ 04/2009 | Kombi | Erdgas/CNG | Automatikgetriebe | 185.457km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 83***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Trendline EcoFuel [DE - Kb5 1.4 TSI EcoFuel EU5, Trendline, 2009 - 2010]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZ9E126304	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 185.457km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Erdgas/CNG
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 181.740km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	75	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: Regelklappe für Ansaugluft sporadischer Fehler auf Fehlerspeicher, Benzin im Öl - Hochdruckpumpe defekt,;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer: Steuergerät für AHK defekt;


Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut Einlieferer: Hinterachse stark rostig, ;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktionsanzeige Plus
- Original Fahrzeug Farbe: ISLANDGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI EcoFuel, Benzin / CNG
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player) |
| • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht | • Auto-Hold-Funktion |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Business-Paket |
| • Diebstahl-Warnanlage | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) | • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lautsprecher hinten | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Mittelarmlehne | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Perleffekt-Lackierung |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schließ-/Startsystem Kessy |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Türlautsprecher vorn | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Dienstleistungen		ja	nein	Zusatzleistungen - Michael von		ja	nein
☐ Dienstleistungen	☐ ☒			ATV	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			DRG, CI und Filter	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Ergebnisberichte und -leistungen	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Hilfs- und Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Kaufverträge	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Lieferanten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten	☐ ☒		
☐ Internetaufbau	☐ ☒			Reparaturarbeiten			

A black leather wallet is open, lying on a dark, textured car seat. Inside the wallet, a car keychain with three buttons and a blue lanyard is visible. Next to the keychain is a spiral-bound notebook with a white cover. The notebook is open to a page featuring a blue car and some text. The background shows the interior of a car, including the seat and a door panel.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost, Kratzer)




Beifahrertür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Verformung, Rost)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Verformung, Rost)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Verformung, Rost)



Dach (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)