



Volkswagen Golf Plus Tour

EZ 06/2007 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 77.219km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 73***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Tour [DE - LimS5 1.6 EU4, Tour, 2006 - 2007]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZ8W502378	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 77.219km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 206g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 300 MP3 (Radio / CD-Player / 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchte
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung
- Türlautsprecher vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Klimaautomatik |
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar | • Metallic-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Winter-Paket |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle)




Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)