



Opel Mokka Edition ecoFlex

EZ 03/2015 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 273.517km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 52***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Edition ecoFlex [AT - SUV5 1.7 CDTI EU5, Edition ecoFlex, 2012 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJC7EL6FB075112	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 273.517km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.686 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 246.709km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Diebstahl-Warnanlage
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten schwarz
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Edition Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (DCS, Descent Control System)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)

- | | |
|---|--|
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Motor 1,7 Ltr. - 96 kW 16V CDTI |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: Boracay Blau | • Radstand 2555 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Unterfahrschutz |
| • Verglasung getönt | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • ecoFLEX-Paket | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Elektro-Paket | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Sitzheizung vorn |
| • Steckdose 230V | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)




Fahrtür (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)




Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)