



Seat Ibiza FR

EZ 10/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 198.768km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 66***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza FR [DE - LimS5 1.0 EcoTSI EU6, FR Start&Stop, 2015 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ6JZHR047017	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 198.768km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 37.241km	Letzter Service am 09/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	135
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel konvex, links
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Comfort-Ablagen-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Kofferraumbeleuchtung	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn verstellbar	• Kühlergrill schwarz
• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Licht- und Sicht-Paket	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert	• Reifen-Reparaturset
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitz geteilt
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• SEAT Media-System Plus
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenbremse hinten	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sport-Fahrwerk FR / Cupra	• Sprachsteuerungs-System
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) vorn
• Stoßfänger FR-Design	• Tagfahrlicht LED
• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)	• Verglasung getönt
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











31.10.2016	7593	AKQ000172	2	1	81/5000	197
M1	AF		4043-4061	1693-1693		
VSSZZZ6JZHR047017	1		1428-1445	1109-1109		
SEAT				75		
6J			99	1600	1600	
SOCHZC			860	790		
FM6SFM6DQ0017MM62			860	790		
			80	3750	73	
IBIZA			1000	550	5	
SEAT (E)			185/60 R15 84H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/60 R15 84H			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*136/2014W			Schwarz	9		
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e9*2001/116*0067*37			
Benzin			28.04.2016	K	FL235322	
0001	36W0	999				
F.1/F.2:+30 U. 7.2/8.2:+5 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1100 BI						
S 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:2600K						
G*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.10.2016						
*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Technische Dienstleistung

31.10.2016

7593

AKQ000172

SEAT

IBIZA

6J

SOCHZC

FM6SFM6DQ0017MM62

IBIZA

SEAT (E)

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Mehrzweckfahrzeug

715/2007*136/2014W

EURO6;W;PI/CI; M, N1 I

Benzin

0001

36W0

999

F.1/F.2:+30 U. 7.2/8.2:+5 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1100 BI

S 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:2600K

G*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.10.2016

*

Nachuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1R8U04504/A
zu Hauptuntersuchung Nr. 1R8U04580 vom 29.09.2025, GTÜ

(2) Amtl. Kennzeichen: D [REDACTED] (1) Fzg-Ident-Nr.: VSSZZZ6JZHR047017


(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau): PKW (M1-AF)
Hersteller (-Nr): SEAT (E) (7593)
Typ und Ausstattung (-Nr): 6J (AKQ-00017)
Erstzulassung: 10/2016
(4) Stand des Wegstreckenzählers: 173.324
Zul. Gesamtmasse: 1600 kg
letzte Hauptuntersuchung vom: 05/2023
(3) Prüfer: [REDACTED]
Version Systemdaten-Anwendung: [REDACTED]

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 29.09.2025, Kontrollnummer: 01032-001

Prüfplakette wurde zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Service-Nachweise		Datum: 10.03.2019	
LongLife Service:	JA NEIN	Km: 37241	
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service:	☒ ☐	Rechnungsnummer:	
Ölwechsel-Service:	☐ ☒	Reparaturempfehlung:	
Inspektion:	☒ ☐	Service durchgeführt von:	
Ohne Ölwechsel:	☐ ☒		
Mit Ölwechsel:	☒ ☐		
Zusatzarbeiten:	JA NEIN	Autoservice Wollgarten GmbH Bundesstraße 10 · 52159 Roetgen Telefon (0 24 71) 13 58 30 Telefax (0 24 71) 13 58 31 Stempel des Fachbetriebs	
Staub- und Pollenfilter:	☒ ☐	SEAT SEAT Mobil-Service Gültig ab: bis: Stempel des SEAT Händlers	
Luftfilter:	☐ ☒	Nächster fälliger Service: Datum: km: (Nur wenn relevant)	
Kraftstofffilter:	☐ ☒	Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.	
Zündkerzen:	☐ ☒		
Bremsschallleistung:	☒ ☐		
DSG Öl und Filter:	☐ ☒		
ADP:	☐ ☒		
HALDEX-Kupplung (DQ):	☐ ☒		
Gasfilter und -schläuche:	☐ ☒		
Flüssigkeitsfilter (Papierfilter):	☐ ☒		
Zahlrahmen:	☐ ☒		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden, Steinschlag): Porös



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden, Steinschlag): Porös



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Verformung)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Dach (Verformung)



Dach (Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)