



Volkswagen Golf Plus Trendline

EZ 03/2006 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 337.483km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Trendline [DE - LimS5 1.4 EU4, Trendline, 2006 - 2006]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ6W522322	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 337.483km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 84.851km	Letzter Service am 03/2016
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2006	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

 Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

 Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(3 mm)

(3 mm)

Anderer Schaden

Anderer Schaden

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(2 mm)

(2 mm)

-

-

Reifenschäden: Nur zwei Reifen; Beide Reifen defekt

3. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(2 mm)

(2 mm)

-

-

Reifenschäden: Ungleichmäßig abgefahren; nur zwei Reifen

 Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170	Beifahrertür	180
Kotflügel vorne links	65	Kotflügel vorne rechts	175
Türe hinten links	180	Türe hinten rechts	180
Seitenteil hinten links	175	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	170	Heckklappe	170
Dach	175		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Motorhaube öffnet nicht

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 5-Gang
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Karosserie: 4-türig
- Leseleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: TORNADOROT
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung




Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Cool & Sound-Paket 2
- Klimaautomatik
- Mittellarmlehne
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Türlautsprecher vorn
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 6-Lautsprecher-System)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Raucher-Paket
- Sonderlackierung Tornado-Rot uni


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Anderer Schaden): Winterreifen montiert



Rad (Anderer Schaden): Winterreifen montiert



Fahrertür (Kratzer, Rost)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)