



Hyundai Tucson Trend 2WD

EZ 04/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 114.195km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson Trend 2WD [DE - SUV5 1.6 EU6d-T, Trend 2WD (OPF), (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ3812ALJ891178	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.195km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 103.385km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 183g/km (WLTP) 168g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8l/100km (WLTP) 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(6 mm)

Kerben



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling Silber
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- | | |
|---|--|
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter) | • Getriebe 6-Gang |
| • Getränkehalter hinten | • Getränkehalter vorn |
| • Gurtstraffer | • Handschuhfach beleuchtet |
| • Heckleuchten LED | • Heckscheibe heizbar |
| • Heckscheibenwischer | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten verstellbar | • Kühlergrill schwarz (glanzlackiert) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad heizbar | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) |
| • Leseleuchte | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Radstand 2670 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht LED | • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • Unterfahrschutz (Motor) | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • USB-Anschluss hinten | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Hochtöner |
| • Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll | • 3. Bremsleuchte |
| • Multifunktion für Lenkrad | |



Sonderausstattung

Fahrzeugfotos











[illegible]

Schéma d'entretien

Aanleveringscontrole / Inspection avant livraison		Motoriservice / Vidange	
Datum / Date: <u>10</u> Stempel / Cachet: HYUNDAI service Koreaan Motor Company KORTDIJ CSDAA "Autorisatie Grootverkoop"	Stempel / Cachet: Datum / Date: <u>30.05.20</u> km: <u>15038</u> Stempel / Cachet: Datum / Date: <u>30.05.20</u> km: <u>15038</u> Stempel / Cachet: Datum / Date: <u>30.05.20</u> km: <u>15038</u>	Stempel / Cachet: Datum / Date: <u>30.05.20</u> km: <u>15038</u> Stempel / Cachet: Datum / Date: <u>30.05.20</u> km: <u>15038</u> Stempel / Cachet: Datum / Date: <u>30.05.20</u> km: <u>15038</u>	Stempel / Cachet: Datum / Date: <u>30.05.20</u> km: <u>15038</u> Stempel / Cachet: Datum / Date: <u>30.05.20</u> km: <u>15038</u> Stempel / Cachet: Datum / Date: <u>30.05.20</u> km: <u>15038</u>

Controle van de banden / Contrôle des pneus
 Interieur / Intérieur
 Exterieur / Extérieur
 Controle van de banden / Contrôle des pneus
 Staat / État
 Bandensluis / Pression
 Automatische remmen / Couple de serrage joint
 Controle vloeistoffen / Contrôle niveaux des liquides
 Controle werking elektronische componenten / Contrôle du fonctionnement des composants électroniques
 Controle verlichting / Contrôle éclairage
 Regeling schijven / Régulation Lichten
 Regeling / Fonctionnement
 Richtingsaanwijzers / Indicateurs de direction
 Test op de baan / Test rouler
 Regeling / Comportement roulier
 Algemeen rijgedrag / Fonctionnement général



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)




Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)