



Citroen C2 Style

EZ 07/2006 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 224.152km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 72***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C2 Style [DE - LimS3 1.1, Style, 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF7JMHFXC97403460	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 224.152km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.124 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2006	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Airbag Leuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide | • Drehzahlmesser |
| • Einzelsitze hinten | • Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber |
| • Getriebe 5-Gang | • Heckscheibe heizbar |
| • Heckscheibenwischer | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 3-türig | • Kopfstützen hinten |
| • Kopfstützen vorn | • Kühlergrill Wagenfarbe |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Leseleuchten vorn |
| • Motor 1,1 Ltr. - 44 kW | • Pyrotechnischer Gurtstraffer |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Verglasung getönt |
| • Zeituhr (digital) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Airbag Fahrerseite | • Airbag Beifahrerseite |
| • Seitenschutzleisten | • Original Fahrzeug Farbe: BLEU GRAND PAVOIS |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Zulassungsbescheinigung Teil I		27.07.2006	3001	ABS0000018	2	1	44/5500	158
M1			AB		3666	-		1658
VF7JMHFXC97403480					1474	-	1477	1031 - 1085
CITROËN				3				
J*HFX*						25		
JMHFX*					136	1336		1336
JMHFXC					820	710		
					81	710		
					520	4125		71
						450		4
C2					175/65R14 82T			
CITROËN (P)					175/65R14 82T			
Fz.z. Pers.bef.b. 5 Spl.								
Schräghecklimousine								
70/220*2003/76B/EG								
EURO 4								
Benzin								
0001			0462	1124				
ZUL GES-GEW.D.ZUGES MAX1786KG DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 27								
07.2006*								
01.2027								
19.12.2025								

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle, Rost, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Rost, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Rost, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Rost, Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Ausgeblichen/Matt, Anderer Schaden): Antenne fehlt



Dach (Ausgeblichen/Matt, Anderer Schaden): Antenne fehlt



Dach (Ausgeblichen/Matt, Anderer Schaden): Antenne fehlt



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Nicht vorhanden)