



Mazda CX-5 Center-Line AWD

EZ 05/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 137.477km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-5 Center-Line AWD [DE - SUV5 2.2 SKYACTIV-D EU6, Center-Line AWD, 2011 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMZKEN91800113975	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.477km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.190 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 106.208km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Spanien	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(8 mm)

Vorne rechts



(8 mm)
Kratzer

Hinten links



(8 mm)

Hinten rechts



(8 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	205 	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	225 	Kotflügel vorne rechts	205 
Türe hinten links	215 	Türe hinten rechts	225 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	255 	Heckklappe	185 
Dach	185 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug hat keine deutsche Zulassung, Heckklappe lässt sich nicht öffnen, Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Colorverglasung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|--|
| • Klimaautomatik | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Mittelarmlehne hinten |
| • Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT | • Multi-Info-Display |
| • Nebelscheinwerfer | • Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS) |
| • Radstand 2700 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (i-Stop) | • Tagfahrlicht |
| • Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Original Fahrzeug Farbe: Crystal White Pearl |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Verformung, Rost)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)