



## Mercedes-Benz 418/419/518/519 CDI

EZ 04/2019 | Andere | Diesel | Automatikgetriebe | 185.705km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 49\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                        |                                                                   |                                           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>418/419/518/519 CDI [DE - Pr2 519 CDI EU6, BlueTEC, (Facelift) 2013 - 2018] |                                                                   |                                           |
| Kategorie<br>Andere                                        | FIN<br>WDB9061531N768905                                                                               | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>185.705km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>07/2025 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                       | Leistung<br>190 PS (140 KW)                                       | Kraftstoff<br>Diesel                      |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                    | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                           |
| Hubraum<br>2.987 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                 | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-                   |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                                  | Sitze<br>2                                                                                             | Türen<br>2/3                                                      | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe         |
| EZ<br>04/2019                                              | Farbe<br>Weiß                                                                                          | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                              |                                           |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                        | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                         |                                           |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                        | CO2-Emissionen<br>273g/km (NEFZ)                                  | Kraftstoffverbrauch<br>10.3l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(9 mm)

Vorne rechts



(9 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 100                                                                                     | Beifahrertür             | 115                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 115                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 120                                                                                       |
| Türe hinten links       | -                                                                                       | Türe hinten rechts       | -                                                                                         |
| Seitenteil hinten links | 220  | Seitenteil hinten rechts | 220  |
| Motorhaube              | 95                                                                                      | Heckklappe               | -                                                                                         |
| Dach                    | -                                                                                       |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Tiefenentladen“;       |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Es erfolgte lediglich eine Sichtprüfung. Die Funktionen im Laderaum (z. B. Anschlüsse, Mechanik, Sonderausstattung) wurden nicht auf Funktionstüchtigkeit geprüft.

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Handschuhfach abschließbar
- Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Radstand 3665 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Partikelfilter
- Reifen-Reparaturkit mit Kompressor
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst

- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 5,00 t
- Zwillingsbereifung an 2. Achse / Hinterachse




## Sonderausstattung


- |                                                                                           |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| • Airbag Beifahrerseite                                                                   | • Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)                       |
| • Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay)                                            | • Auspuff vor Hinterachse links                            |
| • Außentemperaturanzeige                                                                  | • Batterie zusätzlich (verstärkt)                          |
| • Batterietrennschalter 1-polig                                                           | • Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite    |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Generator 180 A                                          |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                                                 | • Klimaanlage geregelt (Tempmatik)                         |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag)                                                          | • Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite  |
| • Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider                                                  | • Licht- und Regensensor                                   |
| • Motorabtrieb vorn mit Träger für zusätzlich Kühlmittel Verdichter                       | • Nebelscheinwerfer                                        |
| • Parametrierbares Sondermodul                                                            | • Rückspiegel innen                                        |
| • Schmutzfänger vorn                                                                      | • Stabilisator hinten verstärkt                            |
| • Stabilisator vorn verstärkt                                                             | • Stoßfänger lackierfähig                                  |
| • Tankgeber für Zusatzheizung                                                             | • Trennrelais bei Batterie zusätzlich                      |
| • Verkleidung Rückwand                                                                    | • Vlies-Batterie 95 Ah                                     |
| • Wärmeisolierung Fahrerraum                                                              | • Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) |
| • Zusatzheizung (Warmwasser)                                                              | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                      |
| • Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrerseite                                            |                                                            |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos

















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)




Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)




Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)