



Opel Vivaro Edition L

EZ 03/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 138.751km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Edition L [DE - Ka4 2.0 D EU6d-T, L Edition (L3), 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VXEVFAHKKM7807179	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 138.751km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 207g/km (WLTP) 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (WLTP) 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	155 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	85	Heckklappe	110
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; 1x Schlüssel defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW Diesel
- Radstand 3275 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür rechts
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Start/Stop-Anlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Doppelsitzbank vorn mit Staufach
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Laderaumtrennwand geschlossen
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sicht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen schwarz
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraum - und Neigungsüberwachung
- Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Unterfahrschutz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Erhöhte Nutzlast
- Fahrwerk erhöht
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Opel Connect
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schlechtwege-Paket
- USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag, Lackschaden, Rost)



Dach (Steinschlag, Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)