



Ford C-MAX Trend

EZ 06/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 170.134km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Trend [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU5, Trend, 2012 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WF0JXXWPBJDB51965	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 170.134km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 144.831km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Radio defekt;

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• 6 Lautsprecher
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Audiobedienung am Lenkrad	• Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außentemperaturanzeige	• Bordcomputer
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent	• Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 6-Gang - Typ: B6	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Heckleuchten LED
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Mittelkonsole	• Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
• Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE	• Reifen-Reparaturkit

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung elektrisch
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)