



Suzuki Vitara 1.6 Shine Allgrip

EZ 11/2016 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 71.519km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Suzuki	Typ/Verkaufsbezeichnung Vitara 1.6 Shine Allgrip [AT - SUV5 1.6 (Modell 2015) EU6, AllGrip Shine, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TSMLYE21S00273489	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 71.519km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.586 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 67.410km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	230 	Heckklappe	230 
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling silber
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Dual-Sensor Brake Support, DSBS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (RBS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Getränkehalter
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Edelstahlpedale
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn

- | | |
|---|---|
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Innenausstattung: Applikationen Silber | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopfstützen hinten |
| • Kopfstützen vorn | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | • Mittelkonsole mit Ablagefach |
| • Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V KAT | • Multifunktionsanzeige |
| • Nebelscheinwerfer | • Radstand 2500 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Seitenschweller |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-Anschluss |
| • Uni-Lackierung | • Verglasung getönt |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Vorhangairbag vorn und hinten |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zeituhr (analog) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











SERVICE / INSPEKTION

Periodische Wartung durchgeführt
Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor

1111111111 bei 58256 km

☒ Service / Inspektion ☒ Ölwechsel (inkl. Ölfilter)

☐ Mobilitätsgarantie ☐ Sturzschein

Zusatzarbeiten: CF, PE, OF, ZU

Leistung

Wischer Service bei

km 1111111111

8653 5142 1000 Tel. 03645 80000

20

Datenauszug
aus der Servicehistorie für die Klasse M, Teilformat 011

1.1 Fahrzeug-Info
1.2 Fahrzeug-Info
1.3 Fahrzeug-Info
1.4 Fahrzeug-Info
1.5 Fahrzeug-Info
1.6 Fahrzeug-Info
1.7 Fahrzeug-Info
1.8 Fahrzeug-Info
1.9 Fahrzeug-Info
1.10 Fahrzeug-Info
1.11 Fahrzeug-Info
1.12 Fahrzeug-Info
1.13 Fahrzeug-Info
1.14 Fahrzeug-Info
1.15 Fahrzeug-Info
1.16 Fahrzeug-Info
1.17 Fahrzeug-Info
1.18 Fahrzeug-Info
1.19 Fahrzeug-Info
1.20 Fahrzeug-Info
1.21 Fahrzeug-Info
1.22 Fahrzeug-Info
1.23 Fahrzeug-Info
1.24 Fahrzeug-Info
1.25 Fahrzeug-Info
1.26 Fahrzeug-Info
1.27 Fahrzeug-Info
1.28 Fahrzeug-Info
1.29 Fahrzeug-Info
1.30 Fahrzeug-Info
1.31 Fahrzeug-Info
1.32 Fahrzeug-Info
1.33 Fahrzeug-Info
1.34 Fahrzeug-Info
1.35 Fahrzeug-Info
1.36 Fahrzeug-Info
1.37 Fahrzeug-Info
1.38 Fahrzeug-Info
1.39 Fahrzeug-Info
1.40 Fahrzeug-Info
1.41 Fahrzeug-Info
1.42 Fahrzeug-Info
1.43 Fahrzeug-Info
1.44 Fahrzeug-Info
1.45 Fahrzeug-Info
1.46 Fahrzeug-Info
1.47 Fahrzeug-Info
1.48 Fahrzeug-Info
1.49 Fahrzeug-Info
1.50 Fahrzeug-Info
1.51 Fahrzeug-Info
1.52 Fahrzeug-Info
1.53 Fahrzeug-Info
1.54 Fahrzeug-Info
1.55 Fahrzeug-Info
1.56 Fahrzeug-Info
1.57 Fahrzeug-Info
1.58 Fahrzeug-Info
1.59 Fahrzeug-Info
1.60 Fahrzeug-Info
1.61 Fahrzeug-Info
1.62 Fahrzeug-Info
1.63 Fahrzeug-Info
1.64 Fahrzeug-Info
1.65 Fahrzeug-Info
1.66 Fahrzeug-Info
1.67 Fahrzeug-Info
1.68 Fahrzeug-Info
1.69 Fahrzeug-Info
1.70 Fahrzeug-Info
1.71 Fahrzeug-Info
1.72 Fahrzeug-Info
1.73 Fahrzeug-Info
1.74 Fahrzeug-Info
1.75 Fahrzeug-Info
1.76 Fahrzeug-Info
1.77 Fahrzeug-Info
1.78 Fahrzeug-Info
1.79 Fahrzeug-Info
1.80 Fahrzeug-Info
1.81 Fahrzeug-Info
1.82 Fahrzeug-Info
1.83 Fahrzeug-Info
1.84 Fahrzeug-Info
1.85 Fahrzeug-Info
1.86 Fahrzeug-Info
1.87 Fahrzeug-Info
1.88 Fahrzeug-Info
1.89 Fahrzeug-Info
1.90 Fahrzeug-Info
1.91 Fahrzeug-Info
1.92 Fahrzeug-Info
1.93 Fahrzeug-Info
1.94 Fahrzeug-Info
1.95 Fahrzeug-Info
1.96 Fahrzeug-Info
1.97 Fahrzeug-Info
1.98 Fahrzeug-Info
1.99 Fahrzeug-Info
2.00 Fahrzeug-Info

Datenauszug
aus der Servicehistorie für die Klasse M, Teilformat 011

1.1 Fahrzeug-Info
1.2 Fahrzeug-Info
1.3 Fahrzeug-Info
1.4 Fahrzeug-Info
1.5 Fahrzeug-Info
1.6 Fahrzeug-Info
1.7 Fahrzeug-Info
1.8 Fahrzeug-Info
1.9 Fahrzeug-Info
1.10 Fahrzeug-Info
1.11 Fahrzeug-Info
1.12 Fahrzeug-Info
1.13 Fahrzeug-Info
1.14 Fahrzeug-Info
1.15 Fahrzeug-Info
1.16 Fahrzeug-Info
1.17 Fahrzeug-Info
1.18 Fahrzeug-Info
1.19 Fahrzeug-Info
1.20 Fahrzeug-Info
1.21 Fahrzeug-Info
1.22 Fahrzeug-Info
1.23 Fahrzeug-Info
1.24 Fahrzeug-Info
1.25 Fahrzeug-Info
1.26 Fahrzeug-Info
1.27 Fahrzeug-Info
1.28 Fahrzeug-Info
1.29 Fahrzeug-Info
1.30 Fahrzeug-Info
1.31 Fahrzeug-Info
1.32 Fahrzeug-Info
1.33 Fahrzeug-Info
1.34 Fahrzeug-Info
1.35 Fahrzeug-Info
1.36 Fahrzeug-Info
1.37 Fahrzeug-Info
1.38 Fahrzeug-Info
1.39 Fahrzeug-Info
1.40 Fahrzeug-Info
1.41 Fahrzeug-Info
1.42 Fahrzeug-Info
1.43 Fahrzeug-Info
1.44 Fahrzeug-Info
1.45 Fahrzeug-Info
1.46 Fahrzeug-Info
1.47 Fahrzeug-Info
1.48 Fahrzeug-Info
1.49 Fahrzeug-Info
1.50 Fahrzeug-Info
1.51 Fahrzeug-Info
1.52 Fahrzeug-Info
1.53 Fahrzeug-Info
1.54 Fahrzeug-Info
1.55 Fahrzeug-Info
1.56 Fahrzeug-Info
1.57 Fahrzeug-Info
1.58 Fahrzeug-Info
1.59 Fahrzeug-Info
1.60 Fahrzeug-Info
1.61 Fahrzeug-Info
1.62 Fahrzeug-Info
1.63 Fahrzeug-Info
1.64 Fahrzeug-Info
1.65 Fahrzeug-Info
1.66 Fahrzeug-Info
1.67 Fahrzeug-Info
1.68 Fahrzeug-Info
1.69 Fahrzeug-Info
1.70 Fahrzeug-Info
1.71 Fahrzeug-Info
1.72 Fahrzeug-Info
1.73 Fahrzeug-Info
1.74 Fahrzeug-Info
1.75 Fahrzeug-Info
1.76 Fahrzeug-Info
1.77 Fahrzeug-Info
1.78 Fahrzeug-Info
1.79 Fahrzeug-Info
1.80 Fahrzeug-Info
1.81 Fahrzeug-Info
1.82 Fahrzeug-Info
1.83 Fahrzeug-Info
1.84 Fahrzeug-Info
1.85 Fahrzeug-Info
1.86 Fahrzeug-Info
1.87 Fahrzeug-Info
1.88 Fahrzeug-Info
1.89 Fahrzeug-Info
1.90 Fahrzeug-Info
1.91 Fahrzeug-Info
1.92 Fahrzeug-Info
1.93 Fahrzeug-Info
1.94 Fahrzeug-Info
1.95 Fahrzeug-Info
1.96 Fahrzeug-Info
1.97 Fahrzeug-Info
1.98 Fahrzeug-Info
1.99 Fahrzeug-Info
2.00 Fahrzeug-Info



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Beifahrtür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)