



Renault Master L3H2 HKa 3,5t

EZ 06/2024 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 151.312km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Master L3H2 HKa 3,5t [DE - HKa4 3,5t BLUE dCi 150 FAP ENERGY EU6e, L3H2, (Facelift 2) 2023 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF1MA000073057711	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.312km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.299 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2024	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 242g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Begrenzungsleuchten seitlich
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 105 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromeinfassung
- Laderaumtrennwand
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege (2)
- Motor 2,3 Ltr. - 110 kW BLUE dCi Diesel FAP Energy KAT
- Radstand 4332 mm
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts

- Schmutzfänger vorn
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Verzurrsen Laderaumboden
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t



Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Holzfussboden im Laderaum
- Klimaanlage
- Radvollabdeckungen
- Verzurrsen im Laderaum seitlich

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










26.06.2024	3333	BAV055642	2	1	110/3500	155
N1		BB	6198		2070	
VF1MA000073057711		5	2475		2147	
RENAULT				100		
MA			242	3500	3500	
FM			1850	2100		
DOM96W51133370			1850	2100		
			80	2625	70	
MASTER			2500	750		
RENAULT (F)			225/65 R16 C 112/110T			
F2.2.G0.5m. h. 3.5 l			225/65 R16 C 112/110T			
Van						
715/2007/2023/443EA						
EURO6 WLTP EA 000CM, N1, N2			22/2007/46 001558			
Diesel			06.12.2023			
0002	36EA	2299	ausgestellt am 19.06.2025			
VWV.AHK.LY.EGTG						

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Delle)




Beifahrertür (Riss/Bruch, Delle)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Delle)



Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau, Verformung)



Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau, Verformung)



Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Verformung)




Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Rost, Delle)



Heckklappe (Rost, Delle)



Heckklappe (Rost, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)