



Ssangyong Korando Crystal 4x2

EZ 06/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 99.958km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ssangyong	Typ/Verkaufsbezeichnung Korando Crystal 4x2 [DE - SUV5 2.0 e-XDi 200 EU5, Crystal 4x2, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN KPTA0B18SJP265160	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.958km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 89.722km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	300 	Beifahrertür	120 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	320 
Türe hinten links	185 	Türe hinten rechts	245 
Seitenteil hinten links	215 	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	205 	Heckklappe	145 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Verkäufer: Achse macht beim fahren Geräusche, Klimakondensator Korrosion, ersetzen, Achsteile Korrosion

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturenbrett mit Holzdekor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen
- Antriebsart: Frontantrieb
- Aschenbecher (flexibel)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Doppelendrohr verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter vorn und hinten	• Gurtkraftbegrenzer
• Gurtstraffer	• Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
• Innenausstattung: Holz-Dekor	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung
• Klimaanlage	• Kopf-Airbag-System vorn + hinten
• Kopfstützen verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne mit Ablagefach	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 129 kW TD KAT
• Nebelschlussleuchte(n)	• Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
• Radstand 2650 mm	• Reifen-Reparaturset
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung
• Seitenairbag	• Seitenaufprallschutz
• Servolenkung	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Stau-/Ablagefach unter Kofferraumboden
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen silber	• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Überschlag-Schutzsystem (Active-Rollover-Protection, ARP)
• Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz	



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Wartungsnachweis

1. Jahr km Benzin* 20000 km Diesel* Datum: km:	2. Jahr km Benzin* 40000 km Diesel* Datum: km:
Zusätzliche Arbeiten:	Zusätzliche Arbeiten: Tachometeröl Motorenöl und Filter Poliermittel Luftfilter Bremsflüssigkeit
Nächster Service: Datum: km:	Nächster Service: Datum: 02.2022 km: 48000

Vertrag: Unterpunkt 1
AUTOPRO
AUTOHAUS SCHÄZ GMBH
47240 Metelen (a. d. R.)
Möbchenstraße 11
Tel: 05247 9000-10
Fax: 05247 9000-10

*) Gemäß deutscher Normen sind die Angaben für die Fahrzeugklasse zu verstehen.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)