



Mitsubishi Lancer Inform

EZ 02/2010 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 192.723km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Lancer Inform [DE - LimS5 1.8 MPI EU4, Inform Sportback, 2008 - 2010]		
Kategorie Limousine	FIN JMBLTCX3A9U004068	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.723km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2010	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 188g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)
Kratzer

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	100	Heckklappe	105
Dach	85		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• 4 Lautsprecher
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Aschenbecher vorn
• Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player	• Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
• Bordcomputer	• Dachspoiler
• Drehzahlmesser	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Getriebe 5-Gang	• Gurtstraffer vorn
• Inform	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Knieairbag
• Kopf-Airbag-System	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen verstellbar
• Kühlergrill mit Chromrand	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole mit Ablagefach	• Modellpflege Jet-Fighter
• Motor 1,8 Ltr. - 105 kW 16V DOHC KAT	• Nebelschlussleuchte

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Traction-Control-System | • Vorbereitung Navigationssystem |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)