



Audi A3

EZ 10/2008 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 299.398km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 [DE - LimS3 1.8 TFSI EU4, Ambition, 2007 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8P59A040887	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 299.398km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 291.662km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 171g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer, Kerben

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Zwei Funkfernbedienungen ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 2-türig
- Lenkgetriebe - Generation II
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routine
- Sport-Fahrwerk
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: KONDORGRAU
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Sportsitze
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Klimaautomatik
- Reserverad als Notrad
- Einparkhilfe vorn und hinten (APS)
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













01.10.2008	0588	AT600022	02	01	0118/04500	222
M1	AC		04238	-	04387	- - 1765
WAUZZZ8P59A040887		1	1406	-	1421	- - 01355
AUDI			-		00075	-
BP			155		001840	001840
ACDAAF1			01020		00945	-
FM62S002R8P607MG			01020		00945	-
			80		03800	74
AUDI A3			01400		0670	005 -
AUDI			205/55 R16 91W			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/55 R16 91W			
KOMBILIMOUSINE			-			
715/2007*692/2008A					7	
EURO5;A;PI/CI; M. N1 I			e1*2001/116*0217*21			
BENZIN			01.08.2008	K	00413669	
0001	35A0	01798	-			
F.1/F.2:1890	B.ANHANGEBETRIEB*0.1:1700 BIS 8% STEIG.*					
PEG. IST MIT WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.						
STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEN.3.AEND.VO.Z.						
9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrertür (Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)