



## Mercedes-Benz 114/116/119/124 CDI 4x4 lang

EZ 06/2023 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 152.721km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 04\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                             |                                                                   |                                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>114/116/119/124 CDI 4x4 lang [DE - KaDK4 119 CDI EU6d, 4x4 lang (N1), (Facelift)<br>2021 - 2024] |                                                                   |                                      |
| Kategorie<br>Kastenwagen                                   | FIN<br>W1VVMFSZXP4280868                                                                                                    | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>152.721km |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>06/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                            | Leistung<br>190 PS (140 KW)                                       | Kraftstoff<br>Diesel                 |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                                         | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                      |
| Hubraum<br>1.950 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                      | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-              |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d                                 | Sitze<br>5                                                                                                                  | Türen<br>4/5                                                      | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe    |
| EZ<br>06/2023                                              | Farbe<br>Weiß                                                                                                               | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                              |                                      |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                             | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                         |                                      |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                             | CO2-Emissionen<br>Unbekannt                                       | Kraftstoffverbrauch<br>Unbekannt     |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(8 mm)

Kratzer



(8 mm)

Kratzer



(8 mm)

Kratzer



(8 mm)

Kratzer



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                      | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | 120                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 120                      | Türe hinten rechts       | 115                      |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 115                      |
| Motorhaube              | 120                      | Heckklappe               | 100                      |
| Dach                    | 100                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausführung: Vito Mixto
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Deckenleuchte im Laderaum
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Gurtstraffer

|                                                                  |                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| • Handschuhfach abschließbar                                     | • Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.                     |
| • Karosserie/Aufbau: Kasten Standard                             | • Karosserie/Aufbau: lang                             |
| • Kindersicherung                                                | • Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste      |
| • Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)                          | • Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner        |
| • LKW-Zulassung                                                  | • Mercedes-Benz Notrufsystem                          |
| • Modellpflege                                                   | • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT                     |
| • Nebelschlussleuchte                                            | • Partikelfilter                                      |
| • Radstand 3200 mm                                               | • Rückspiegel innen                                   |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d                           | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie)                                | • Servolenkung                                        |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                       |
| • Tagfahrlicht                                                   | • Verkleidung Fenstersäulen                           |
| • Vlies-Batterie 92 Ah                                           | • Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum                |
| • Wartungsintervall-Anzeige Assyst                               | • Wegfahrsperr                                        |
| • Wärmeschutzverglasung                                          | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung               |
| • Start/Stop-Anlage Motor                                        | • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite) |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)         | • Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS                |



## Sonderausstattung

|                                                                 |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| • 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung                | • Anhängelast 2500 kg                                                |
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest                              | • Armlehnen Fahrgastraum                                             |
| • Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)       | • Ausstattungs-Paket: Cabin Comfort                                  |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide             | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus                      |
| • Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage | • Generator 250 A                                                    |
| • Haltegriffe A-Säulen                                          | • Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad)                  |
| • Intelligent Light System LED                                  | • Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display                           |
| • Komfort-Paket 2                                               | • Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum                           |
| • Kraftstofftank: vergrößert                                    | • Kühlergrill verchromt                                              |
| • Lenkrad (Leder)                                               | • Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber                 |
| • Rückfahrkamera                                                | • Scheibenwischer mit Regensensor                                    |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links                           | • Schienensystem Lastenverankerung                                   |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar                    | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort                         |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze     | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar                            |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort                       | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze             |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort         | • Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert |
| • Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas                   | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard                             |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,00 t                                     | • Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten                              |

|                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht                       | • Wärmeschutzverglasung                                 |
| • Audiosystem Audio 10 (DAB, Bluetooth)                  | • Zusatzheizung (Warmwasser)                            |
| • Komfort-Klimaautomatik Thermotronic                    | • Fernbedienung für Zusatzheizung                       |
| • Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung | • Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Heckleuchten LED                                       | • Cockpit Standard                                      |
| • Innenverkleidung gehobene Ausführung                   | • Bodenbelag: Fahrgastraum TPO                          |
| • Haltegriffe im Fond                                    | • Dachverkleidung                                       |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum         |                                                         |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos


















|                                                   |      |                              |          |   |                    |          |          |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------|----------|---|--------------------|----------|----------|
| ZH.06.2023                                        | 2222 | HA01076 4                    | 2        | 2 | 5                  | 140/4200 | 100      |
| N10                                               |      |                              | 1340     |   |                    | 1928     |          |
| HA0WAF52XP4200ZG                                  | 1 RR |                              | 1004     |   |                    | 1335     |          |
| MERCEDES-BENZ                                     |      | 4                            |          |   |                    |          |          |
| 03075                                             |      |                              | 033      |   | 1000               |          |          |
| FOCUS3300TXX                                      |      |                              | 1550     |   | 3750               |          | 3001     |
| ZG3303XXXX                                        |      |                              | 1550     |   | 1750               |          |          |
|                                                   |      |                              | 74       |   | 1150               |          |          |
| VITO                                              |      |                              | 2200     |   | 750                |          |          |
| MERCEDES-BENZ                                     |      |                              | 2507/518 |   | 1307               |          |          |
| Gerander2.GU.berf.D.3,5 t                         |      |                              | 335/55R  |   | 37C 1007           |          |          |
| Van                                               |      |                              |          |   |                    |          |          |
| Z3.2007*2018/1832AR                               |      |                              |          |   |                    |          | /        |
| EURO6/MLTJAR(P3/C3)N1 L1, N2                      |      |                              |          |   | *1*2007/46*0450*19 |          |          |
| 04501                                             |      |                              |          |   | 20.03.2023         |          | XX054438 |
| 000                                               |      | 36AR                         |          |   |                    |          |          |
| Z3.201                                            |      | MAX.1968*AR L1, EGT*TECH.201 |          |   |                    |          |          |
| RES-RESSE D.2XGOMBY                               |      |                              |          |   |                    |          |          |
| NAYTON: 5500*5.1 MAX. 8 PL. *P.4: MIN. 3000MIN 1* |      |                              |          |   |                    |          |          |

32315

[illegible]



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

---



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)





Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)





Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Anderer Schaden): Blinker Folie dahinter



Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden): Folie hinterm Blinker



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Steinschlag)





Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)





Innenraum (Kratzer)