



BMW 650 i xDrive

EZ 12/2011 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 109.341km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 650 i xDrive [DE - Cp2 650 i EU5, xDrive, 2011 - 2012]		
Kategorie Coupé	FIN WBALX51050C799645	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.341km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 408 PS (300 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 4.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 263g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 11.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kerben	Kerben		Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Kerben			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	110		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Motorhaubendämpfer sind defekt

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Aktive Kopfstützen
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: xDrive (Allrad)
• Armauflage vorn	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchten LED	• Blinkleuchten Weiß
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Fahrdynamik-Control
• Fensterheber elektrisch	• Fußmatten Velours
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
• Getränkehalter	• HiFi-Lautsprechersystem
• Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend	• Innenlicht-Paket

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 2-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory	• Licht- und Regensensor
• Motor 4,4 Ltr. - 300 kW V8 32V	• Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU METALLIC
• Reifenpannen-Anzeige	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung Servotronic	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitzheizung vorn
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Wegfahrsperre
• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Adaptives Kurvenlicht	• Ambiente-Beleuchtung
• Audio-Navigationssystem Professional	• Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
• Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)	• Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
• BMW-Online: Online-Plattform	• Blinkleuchten LED
• Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Head-up-Display	• Innenausstattung: BMW Individual Voll-Leder
• Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
• Metallic-Lackierung	• Nebelscheinwerfer LED
• Panorama-Ausstelldach elektrisch (Glas)	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Raucher-Paket	• Rückfahrkamera
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung	• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
• Skisack	• Tagfahrlicht LED
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Riss/Bruch)