



Mercedes-Benz A 200 CDI BlueEfficiency

EZ 01/2013 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 209.211km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 200 CDI BlueEfficiency [DE - LimS5 A 200 CDI / d EU5, Style BlueEfficiency, 2012 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WDD1760011J048082	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 209.211km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 155.072km	Letzter Service am 10/2021
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	180	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	115
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Style
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Parameterlenkung
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)

- | | |
|--|---|
| • Reifendruckwarner | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player) | • Bereifung mit Notlaufsystem |
| • Einstiegsleisten beleuchtet | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Lenkrad (Leder) |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Raucher-Paket | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Supplement 1 10/2005

Servicehistorie			
Mercedes-Benz	Heckl Automotive Saarlouis GmbH	Datum	09.12.2016
	Ludendorfer Straße 29 - 41	Laufleistung	187970 km
Mercedes-Benz	Tropo-Gearge Saarlouis GmbH	Datum	14.03.2022
	Dominikus Straße 1	Laufleistung	28611 km
Mercedes-Benz	St. Wendel	Datum	05.10.2021
	Tropo-Gearge Saarlouis GmbH	Laufleistung	155072 km
Mercedes-Benz	Ludendorfer Straße 29 - 41	Datum	08.03.2020
	Saarlouis	Laufleistung	148813 km
Mercedes-Benz	Tropo-Gearge Saarlouis GmbH	Datum	20.09.2018
	Ludendorfer Straße 29 - 41	Laufleistung	118460 km
Mercedes-Benz	Saarlouis	Datum	18.09.2017
	Tropo-Gearge Saarlouis GmbH	Laufleistung	113296 km
Mercedes-Benz	Saarlouis	Datum	07.08.2016
	Hess GmbH & Co. KG	Laufleistung	83140 km
Mercedes-Benz	Karl-Marx-Straße 62	Datum	15.08.2015
	Trier	Laufleistung	60914 km
Mercedes-Benz	Hess GmbH & Co. KG	Datum	15.08.2014
	Karl-Marx-Straße 62	Laufleistung	42066 km
Mercedes-Benz	Trier	Datum	07.08.2013
	Hess GmbH & Co. KG	Laufleistung	29296 km
Mercedes-Benz	Daimler AG, GSP/S&P	Datum	07.08.2013
	Mercedes-Benz Str. 1	Laufleistung	29296 km
Mercedes-Benz	Gartenstraße	Datum	07.08.2013
	Mercedes-Benz Str. 1	Laufleistung	29296 km



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Anderer Schaden): Ablösung Lack



Innenraum (Anderer Schaden): Ablösung Lack



Innenraum (Anderer Schaden): Ablösung Lack



Innenraum (Anderer Schaden): Ablösung Lack



Innenraum (Anderer Schaden): Ablösung Lack



Innenraum (Anderer Schaden): Ablösung Lack



Innenraum (Anderer Schaden): Ablösung Lack



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)