



Chevrolet Captiva 2.2 D LS 2WD

EZ 08/2012 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 112.012km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 28***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Chevrolet	Typ/Verkaufsbezeichnung Captiva 2.2 D LS 2WD [DE - SUV5 2.2 D EU4, LS 2WD, (Facelift) 2011 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN KL1CF2699BB156904	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.012km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.231 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 49.111km	Letzter Service am 06/2016
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(6 mm)

(6 mm)

Ungleichmäßig

Ungleichmäßig

abgefahren

abgefahren



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	145	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent (HBA)
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bluetooth-Schnittstelle
- Brillenhalter
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Heckscheibe
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage

- | | |
|---|---|
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen vorn neigungsverstellbar |
| • Laderaumabdeckung | • Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter |
| • Mittelarmlehne hinten mit Staufach | • Mittelarmlehne vorn |
| • Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn | • Modellpflege |
| • Motor 2,2 Ltr. - 120 kW Diesel KAT | • Original Fahrzeug Farbe: CARBON FLASH |
| • Parkbremse elektrisch | • Radstand 2707 mm |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Traktionskontrolle (TCS) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz) |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











22.08.2012

Landesbetrieb Verkehr
Zulassungsbehörde
Langenburger Str. 631
22619 Hamburg

Stamm: Gelbhorst
Der Oberbürgermeister
in Auftrag

E 8278758


38400

Chevrolet
KLAC
CMT1
221A
Chevrolet Captiva
GM Korea
0259
KL1CF280001106004
M1
Fz & Pers. bef. b. 8 Stg.
Mehrzweckfahrzeug
Schwarz
2231
0000
02.08.2012
07.12.2011

CHEVROLET DEUTSCHLAND GMBH
65426 RUSSELSHEIM

WARTUNGSNACHWEIS

1. WARTUNGSNACHWEIS Datum: 18.11. km/Miles: 9.675 Zu verwendendes Öl: 0W40 Arbeitsauftrag: DELLO am Flughafen Ernst Dello GmbH & Co. KG Neuenländer Str. 93-97 26190 Bremen Telefon 04 21 / 536 60-0 Fax 04 21 / 536 60-40 E-Mail: info@dello.de	2. WARTUNGSNACHWEIS Datum: 08.05.14 km/Miles: 24.693 Zu verwendendes Öl: 0W40 Arbeitsauftrag: DELLO am Flughafen Ernst Dello GmbH & Co. KG Neuenländer Str. 93-97 26190 Bremen Telefon 04 21 / 536 60-0 Fax 04 21 / 536 60-40 E-Mail: info@dello.de	3. WARTUNGSNACHWEIS Datum: 29.04.15 km/Miles: 39.176 Zu verwendendes Öl: 0W40 Arbeitsauftrag: DELLO am Flughafen Ernst Dello GmbH & Co. KG Neuenländer Str. 93-97 26190 Bremen Telefon 04 21 / 536 60-0 Fax 04 21 / 536 60-40 E-Mail: info@dello.de
4. WARTUNGSNACHWEIS Datum: 08.06.16 km/Miles: 43.111 Zu verwendendes Öl: 0W40 Arbeitsauftrag: DELLO am Flughafen Ernst Dello GmbH & Co. KG Neuenländer Str. 93-97 26190 Bremen Telefon 04 21 / 536 60-0 Fax 04 21 / 536 60-40 E-Mail: info@dello.de	5. WARTUNGSNACHWEIS Datum: 18.06.16 km/Miles: 43.111 Zu verwendendes Öl: 0W40 Arbeitsauftrag: DELLO am Flughafen Ernst Dello GmbH & Co. KG Neuenländer Str. 93-97 26190 Bremen Telefon 04 21 / 536 60-0 Fax 04 21 / 536 60-40 E-Mail: info@dello.de	6. WARTUNGSNACHWEIS Datum: 18.06.16 km/Miles: 43.111 Zu verwendendes Öl: 0W40 Arbeitsauftrag: DELLO am Flughafen Ernst Dello GmbH & Co. KG Neuenländer Str. 93-97 26190 Bremen Telefon 04 21 / 536 60-0 Fax 04 21 / 536 60-40 E-Mail: info@dello.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)




Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)