



Mitsubishi ASX Edition 100 2WD

EZ 02/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 82.249km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 16***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung ASX Edition 100 2WD [DE - SUV5 1.6 MIVEC EU6, Edition 100, (Facelift 2) 2017 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXNGA1WJZ005306	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 82.249km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 117 PS (86 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.590 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 82.196km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2018	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	181 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	191 
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	85
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege (2)
- Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec)
- Motor 1,6 Ltr. - 86 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: STERLING SILVER
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2670 mm

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Regen-/Lichtsensord | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzbank geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Start/Stop-Anlage (ASG) | • Traction-Control-System |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • Vorbereitung Navigationssystem | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zeituhr (digital) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG

1. Wartung Datum: 11.05.11 km: 2374 Autohaus Dinnebier GmbH Filiale Berlin-Mitte Wollfener Str. 13 10261 Berlin Tel. 030 936 68 89-0 Fax 030 936 68 89-21 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	2. Wartung Datum: 07.10.10 km: 47667 Autohaus Dinnebier GmbH Filiale Berlin-Mitte Wollfener Str. 13 10261 Berlin Tel. 030 936 68 89-0 Fax 030 936 68 89-21 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	3. Wartung Datum: 14.10.11 km: 50712 Autohaus Dinnebier GmbH Filiale Berlin-Mitte Wollfener Str. 13 10261 Berlin Tel. 030 936 68 89-0 Fax 030 936 68 89-21 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	7. Wartung Datum:
4. Wartung Datum: 11.11 km: 66559 Autohaus Dinnebier GmbH Filiale Berlin-Mitte Wollfener Str. 13 10261 Berlin Tel. 030 936 68 89-0 Fax 030 936 68 89-21 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	5. Wartung Datum: km:	6. Wartung Datum: 13.11 km: 72612 Autohaus Dinnebier GmbH Filiale Berlin-Mitte Wollfener Str. 13 10261 Berlin Tel. 030 936 68 89-0 Fax 030 936 68 89-21 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	10. Wartung Datum:

Muss nach jeder planmäßigen Wartung durch die Werkstatt, die die Wartung durchgeführt, komplett ausgefüllt werden.

Seite 1 von 1



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)