



Audi A6 Avant

EZ 08/2009 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 242.716km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [AT - Kb5 2.7 TDI EU5, Avant, 2008 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4F7AN015614	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 242.716km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.698 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 8	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	290 	Beifahrertür	290 
Kotflügel vorne links	350 	Kotflügel vorne rechts	260 
Türe hinten links	430 	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	270 	Seitenteil hinten rechts	280 
Motorhaube	500 	Heckklappe	180 
Dach	370 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Getriebe Fehler leuchtet im Tacho;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Radial
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Motor 2,7 Ltr. - 140 kW V6 24V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Quarzgrau Metallic
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Audi music interface
• Außenoptik Audi exclusive schwarz	• Außenspiegel elektr. anklappbar + Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Business-Paket	• CD-Wechsler im Handschuhfach
• Dachhimmel Stoff, schwarz	• Dachreling
• Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz	• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
• Licht-Paket	• Metallic-Lackierung
• Mittelarmlehne vorn mit Fach	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus	• Reifenkontroll-Anzeige
• Reserverad in Fahrbereifung	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik	• Seitenfach im Gepäckraum abschließbar
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech.	• Sound-System BOSE
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert	• Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle, Rost, Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle, Rost, Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (links) (Blind)



Rücklicht (rechts) (Blind)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)