



Volkswagen Golf Pacific

EZ 07/2005 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 201.228km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Pacific [DE - Kb5 1.6 EU4, Pacific, 2006 - 2006]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ1JZ6W002067	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 201.228km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2005	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 201g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

(2 mm)

Vorne rechts

(2 mm)

Hinten links

(4 mm)

Hinten rechts

(4 mm)

vehicle.damage-label.porous vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Diebstahl-Warnanlage
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Paket Elektrik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Rücksitzbank / Lehne geteilt (ohne Armlehne)
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Alpha (Radio/Cassette)
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fzg. ohne Schiebedach
- Geräuschdämmung Motor
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Stoßfänger lackiert | • Technik-Paket |
| • Verglasung grün getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Laderaumboden variabel und herausnehmbar |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Perleffekt-Lackierung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Rost)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch, Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Kratzer, Verformung, Delle)



Heckklappe (Rost, Kratzer, Verformung, Delle)



Heckklappe (Rost, Kratzer, Verformung, Delle)



Heckklappe (Rost, Kratzer, Verformung, Delle)



Heckklappe (Rost, Kratzer, Verformung, Delle)



Heckklappe (Rost, Kratzer, Verformung, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)