



Opel Antara Cosmo 4x4

EZ 09/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 146.220km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 57***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Antara Cosmo 4x4 [AT - SUV5 2.2 CDTI EU5, Cosmo 4x4, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LLJ6EH8FB002781	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 146.220km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.231 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 138.667km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 225g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm) Rost	(4 mm) Rost

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Felgen verschrammt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	185 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	315 	Heckklappe	90
Dach	405 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSP)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (DCS, Descent Control System)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Cosmo-Paket
- Doppeltonfanfare
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten beleuchtet, vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|--|
| • Klimaautomatik | • Komfortsitze vorn |
| • Kopf-Airbag-System | • Laderaumabdeckung |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchten im Fond |
| • Leseleuchten vorn (2) | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 2,2 Ltr. - 135 kW CDTI KAT (A 22 DM / LNQ) |
| • Nebelscheinwerfer | • Niveauregulierung automatisch |
| • Original Fahrzeug Farbe: Karbonschw GraphitSchw Midnigh | • Parkpilotsystem |
| • Radstand 2707 mm | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Mondial | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzheizung vorn links | • Sitzheizung vorn rechts |
| • Sitzlehne vorn rechts klappbar | • Sitzverstellung vorn links (8-fach) |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht |
| • Unterfahrschutz | • Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Touch & Connect) | • Bordcomputer |
| • Grafik-Info-Display Monochrom (GID) | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																																																																			

04	Antragsteller: W.	Bestand: dies ist kein Eigentumsnachweis	
44	Verwendungsbestimmung	21	
6	Fl. Nr.	WOLLREDFRUG2761	
34	Fl. Gebrauchsart: Zuteilung von	29.09.2014	49. Genehmigungsdatum: 19.05.2014
46	Genehmigungsfestlegung	GG-Betriebsverfahren	
AT	1. Genehmigungsnummer	wF20211716711671	
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Zentralschulung

Lagerbohrung

Lagerbohrung

Table of Dimensions:

Abbildung	Größe	Einheit	Größe	Einheit
1	100	mm	1	mm
2	100	mm	2	mm
3	100	mm	3	mm
4	100	mm	4	mm
5	100	mm	5	mm
6	100	mm	6	mm
7	100	mm	7	mm
8	100	mm	8	mm
9	100	mm	9	mm
10	100	mm	10	mm
11	100	mm	11	mm
12	100	mm	12	mm
13	100	mm	13	mm
14	100	mm	14	mm
15	100	mm	15	mm
16	100	mm	16	mm
17	100	mm	17	mm
18	100	mm	18	mm
19	100	mm	19	mm
20	100	mm	20	mm
21	100	mm	21	mm
22	100	mm	22	mm
23	100	mm	23	mm
24	100	mm	24	mm
25	100	mm	25	mm
26	100	mm	26	mm
27	100	mm	27	mm
28	100	mm	28	mm
29	100	mm	29	mm
30	100	mm	30	mm
31	100	mm	31	mm
32	100	mm	32	mm
33	100	mm	33	mm
34	100	mm	34	mm
35	100	mm	35	mm
36	100	mm	36	mm
37	100	mm	37	mm
38	100	mm	38	mm
39	100	mm	39	mm
40	100	mm	40	mm
41	100	mm	41	mm
42	100	mm	42	mm
43	100	mm	43	mm
44	100	mm	44	mm
45	100	mm	45	mm
46	100	mm	46	mm
47	100	mm	47	mm
48	100	mm	48	mm
49	100	mm	49	mm
50	100	mm	50	mm
51	100	mm	51	mm
52	100	mm	52	mm
53	100	mm	53	mm
54				



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)