



Volkswagen Touran Cup

EZ 05/2015 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 188.058km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 33***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Cup [DE - Van5 1.4 TSI EU5, Cup, 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZFW087271	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 188.058km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 184.197km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern, Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenspiegel abblendbar
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- | | |
|--|---|
| • Karosserie: 4-türig | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm) | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimediabuchse MEDIA-IN | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger lackiert | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich) | • Ablagefach am Dachhimmel |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Antennen-Diversity |
| • Audiosystem RCD 510 MP3 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Open-Sky-Paket |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch | • Perleffekt-Lackierung |
| • Sport-Fahrwerk | • Tagfahrlicht LED |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost)



Türe hinten rechts (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)