



Volkswagen Passat Comfortline

EZ 02/2014 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 199.775km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 56***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Comfortline [DE - Kb5 1.8 TSI EU5, Comfortline, 2010 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZDE057047	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 199.775km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 168.580km	Letzter Service am 08/2021
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 160g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	145	Heckklappe	120
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Defekt; Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Bestehender Hagelschaden; Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne; Bremse verschlissen (Eisen): hinten; Bremse rostig: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Chromleisten vorn, seitlich und hinten
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten

• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Fernentriegelung Heckklappe	• Fußmatten Textil
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter vorn mit Abdeckung	• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TSI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimediabuchse AUX-IN	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenschutzleisten Chrom
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitz vorn links	• Sitze: Komfortsitz vorn rechts
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Taschenhaken im Gepäckraum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Heckleuchten LED
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Metallic-Lackierung

- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Handwritten document with a header section containing a logo and text. Below the header is a large table with multiple columns and rows, containing handwritten data. At the bottom, there is a section with a logo and text, and a date stamp.

Handwritten document with a header section containing a logo and text. Below the header is a large table with multiple columns and rows, containing handwritten data. At the bottom, there is a section with a logo and text, and a date stamp.

Handwritten document titled "VOLKSWAGEN" and "EG - Übereinstimmungsbescheinigung". It contains a large table with multiple columns and rows, containing handwritten data. At the bottom, there is a section with a logo and text, and a date stamp.

Handwritten document titled "VOLKSWAGEN" and "EG - Übereinstimmungsbescheinigung". It contains a large table with multiple columns and rows, containing handwritten data. At the bottom, there is a section with a logo and text, and a date stamp.

Handwritten document titled "Pozwolenie na przejazd 7". It contains a large table with multiple columns and rows, containing handwritten data. At the bottom, there is a section with a logo and text, and a date stamp.

Handwritten document titled "Pozwolenie na przejazd 6". It contains a large table with multiple columns and rows, containing handwritten data. At the bottom, there is a section with a logo and text, and a date stamp.

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden, Rost, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Rost, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Rost, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)