



Chevrolet Aveo LTZ

EZ 10/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 131.079km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 28***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Chevrolet	Typ/Verkaufsbezeichnung Aveo LTZ [DE - LimS5 1.6 EU5, LTZ, 2011 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KL1TF48E9CB008852	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.079km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.277km	Letzter Service am 11/2020
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(5 mm)

Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	155	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armlehne für Fahrersitz
- Audiosystem MP3 CD RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fondraumheizung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler Wagenfarbe
- Innenausstattung: Blende Heizungs-/Radiobetätigung, Silber
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (HBA)
- Einparkhilfe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Infotainment-Center Chevrolet MyLink
- Innenraumfilter: Pollenfilter

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaanlage | • Kopf-Airbag-System |
| • Kühlergrill verchromt | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar | • Motor 1,6 Ltr. - 85 kW KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturset | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Chrom |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Seitenairbag vorn |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tasche an Sitz vorn rechts |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • USB-Schnittstelle | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Grafik-Info-Display (7,0 Zoll) |
| • Original Fahrzeug Farbe: CARBON FLASH | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Anderer Schaden): Folie beschädigt



Fahrrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Anderer Schaden): Folie beschädigt



Türe hinten links (Kratzer, Anderer Schaden): Folie beschädigt



Türe hinten links (Kratzer, Anderer Schaden): Folie beschädigt




Türe hinten links (Kratzer, Anderer Schaden): Folie beschädigt




Türe hinten rechts (Anderer Schaden): Folie beschädigt



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)