



Mitsubishi L200 Basis Club Cab 4WD

EZ 07/2020 | Pritschenwagen/Pick-Up | Diesel | Schaltgetriebe | 165.963km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 39***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung L200 Basis Club Cab 4WD [DE - PickupDK2 4x4 2.2 DI-D EU6d-T, Basis Club Cab, (Facelift) 2019 - 2022]		
Kategorie Pritschenwagen/Pick-Up	FIN MMCJJKL60LH007401	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.963km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.268 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 164.072km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 200g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Offroadreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Außenspiegel schwarz
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kühlergrill Mattschwarz
- Leseleuchte
- Modellpflege
- Radstand 3000 mm
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schmutzfänger hinten
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Teppichboden in Fahrgastraum
- 4 Lautsprecher
- Aschenbecher vorn
- Brillenfach
- Drehzahlmesser
- Fernentriegelung Tankklappe
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Karosserie/Aufbau: Pick-Up
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW DI-D KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer Klarglas
- Schmutzfänger vorn
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Trittbretter seitlich

- | | |
|---|---|
| • Türgriffe außen schwarz | • Unterfahrschutz vorn |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Wärmeschutzverglasung | • Armlehne vorn |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Mittelarmlehne vorn | • Verzurrsen Koffer-/Laderaum |
| • Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player | • Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay |
| • USB-/Audio-Schnittstelle | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Bremsassistent | • Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Gurtstraffer vorn | • Klimaanlage |
| • Knieairbag | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage (ASG) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Tagfahrlicht |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Allradantrieb |
| • Getriebe 6-Gang | • Servolenkung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)




Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)