



Opel Vivaro Edition L

EZ 07/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 147.869km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Edition L [DE - Ka4 2.0 D EU6d, Edition L (L3), 2021 - 2023]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VXEVEHTMN7024947	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.869km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 144 PS (106 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 123.088km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 208g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

   

(4 mm) (4 mm) (4 mm) (4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Motor nimmt kaum Gas an, Schwerer Motor Start, Rauchentwicklung aus dem Motorraum; Beim Geräusch: Rasseln;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 106 kW Diesel
- Radstand 3275 mm
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Doppelsitzbank vorn mit Staufach
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Laderaumtrennwand geschlossen
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür rechts
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

- | | |
|---|--|
| • Sicht-Paket | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen schwarz | • Wegfahrsperre |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Erhöhte Nutzlast | • Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent |
| • Fahrwerk erhöht | • Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar |
| • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung | • Innenspiegel abblendbar |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelscheinwerfer |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schlechtwege-Paket |
| • Sicht-Paket | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • USB-Schnittstelle | • Unterfahrschutz |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









28.07.2022	3083	BCD00431	7	2	1	100/3750	1175
N1	BB			5306-5309		1920-1928	
VXEVFHTMN7024947	8			1877-1948		1767-1767	
OPEL					100		
V				195	3100	3100	
F				1500	1800		
EHTN-B2F21E				1500	1800		
				81	2813	78	
VIVARO				2500	750	3	
PEUGEOT (F)				215/65 R16C 106T			
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t				215/65 R16C 106T			
Van							
715/2007*2018/1832AR							
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2				e2*2007/46*0533*20			
Diesel				28.01.2022	K	GJ680438	
0002	36AR	1997					
WW.AHK LT.EGT6* TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMBINATION: 5							
000KG*							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Verkleidung fehlt



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)