



Ford Mondeo

EZ 06/2009 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 283.105km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Mondeo		
Kategorie Kombi	FIN WF0GXXGBBG9P79730	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 283.105km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 116.911km	Letzter Service am 01/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

vehicle.damage-label.porous

vehicle.damage-label.porous



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Beifahrersitzeheizung ohne Funktion;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Check-Control-System
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fußmatten Teppich
- Fzg. ohne Sportsitze
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 92 kW 16V Ti-VCT KAT
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Einstiegschienen
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Nebelscheinwerfer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---|--|
| • Servolenkung | • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Dachreling silber |
| • Frontscheibe heizbar | • Fzg. ohne Anfahrhilfe (Hill-Holder) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Raucher-Paket | • Reserverad als Notrad |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Sicht-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













17.06.09	8566	ALT000082	2	01	92	6300	190
M1	AC		4830-4884		1886		
WF06XXGBBGP79730	X		1466-1548		1455		
FORD				90			
BA7			170	2050	2050		
PNBA16			985	1100			
5GLANC			985	1100			
			79	4725	72		
Mondeo			900	585	5		
FORD (D)			205/55R16 91U				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55R16 91U				
Kombilimousine							
83RII-05			8RAU		7/-		
EURO 4			e13*2001/116*0249*08				
Benzin			19.12.08	K	V2363281		
0001	0462	1596					
F.1/F.2:2140 u.7.2/8.2:1220							
b.Anhängebetrieb*ww.AHK 1t							
.EGTG*							



[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Undicht)



Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Anderer Schaden): Motorraum Auffälligkeiten / Beschädigungen



Motorhaube (Anderer Schaden): Motorraum Auffälligkeiten / Beschädigungen



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)




Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Riss/Bruch)



Dach (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden)