



Seat Ibiza Stylance / Style

EZ 03/2009 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 188.611km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 33***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza Stylance / Style [DE - LimS5 1.9 TDI DPF EU4, Stylance / Style, 2008 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ6JZ9R094205	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 188.611km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 134.869km	Letzter Service am 02/2020
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)
Kerben

Hinten links


(8 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	125	Heckklappe	135
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Fensterheber hinten rechts ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- Außenspiegel konvex, links
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitz geteilt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole

- Stoßfänger lackiert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: NEGRO MAGICO
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Audiobedienung am Lenkrad



Sonderausstattung

- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














03.03.2009	P	7593	ADL000163	2	1	77/4000	1	100
M1		AF		4052		1693		
VSSZZ26JZ9R94205				1439		1200		
SEAT					50			
6J				119	1626	1626		
SCNBL5X0				940	780			
SGFM52R03047GG				940	780			
IB1EA				91	3000	73		
SEAT (B)				1200	600			
Fr.S.Pers.bef.b. 8 Spi.				185/60	R15 84H			
Mehrzweckfahrzeug				185/60	R15 84H			
70/220/EEC 2003/76B/ EC								
EURO 4/5L								
Diesel								
0002		U403	1696					
STUFE PM 5 AB TAG ERSTEUL.								



03.03.2009

14.07.26

VN318040

SEAT

SCNBL5X0

SGFM52R03047GG

IB1EA

SEAT (B)

Fr.S.Pers.bef.b. 8 Spi.

Mehrzweckfahrzeug

70/220/EEC 2003/76B/ EC

EURO 4/5L

Diesel

0002

U403

1696

STUFE PM 5 AB TAG ERSTEUL.

Inspektionsnachweise

Datum: 14.02.2020

KW: 134.865

Arbeiten ausgeführt:

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

km:

Salvo:

Brennstoffsystem-Service:

Zahlstromwechsel:

Luftfilterwechsel:

Reparaturempfehlungen:

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das benannte Allgemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

© Ausgeführt

KFZ-MEISTERBETRIEB

Baumeister GmbH

Tel. 02523/1045 - Fax 2537

Mörsenweg 5 - 53929 Wesseling

Inspektionsnachweise

Datum: 28.01.18

von: Kuno

Arbeiten ausgeführt:

	Ja	Nein
Inspektions-Service	☐	☐
Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:		
Öl	☐	☐
Lehre	☐	☐
Bremsflüssigkeit-Service	☐	☐
Zahnrinnenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatz-Wechsel	☐	☐
Reparaturempfehlungen	☐	☐

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeit an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Ausgeführte Inspektion:

AFZ-MASSIERMEISTER
 Büchsenstr. 10
 Tel. 02523/1045 • Fax 233
 Meerweg 5 • 52099 Viersen
 02523 1045

Nicht anfallender Service:

Detalieren, Nachschmieren, Ölwechsel, etc.

von: Kuno

Inspektionsnachweise

✓ Ausgeführt

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Zieht Luft



Rückscheibe (Anderer Schaden): Zieht Luft



Rücklicht (rechts) (Undicht)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Farbunterschied



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)