



Volkswagen Golf Sportsvan Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 11/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 247.599km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 34***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Sportsvan Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2013 - 2017]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZAUZFW565078	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 247.599km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 232.276km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 112g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug bei Besichtigung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Touch (Touchscreen, MP3, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außenspiegelfuß schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Verbundglas getönt

• Funkschlüssel (2) klappbar	• Fußmatten Textil
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Gepäckraumboden höhenverstellbar	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckscheibenwischer
• Hinterachse: Verbundlenkerachse	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Kindersicherung im Fahrgastraum	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz-Komfort-Paket
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Lautsprecher (4)	• Multimediabuchse AUX-IN
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
• Auto-Hold-Funktion	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Mittelarmlehne hinten
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Lendenwirbelstützen vorn	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Original Fahrzeug Farbe: PACIFIC BLUE



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|--|
| • Fahrassistenz-Paket | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) |
|-----------------------|--|


• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Metallic-Lackierung	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Raucher-Paket	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Winter-Paket	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Abbiegelicht
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Anzeige für Waschwasserstand	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Safesicherung
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Anzeige für Waschwasserstand
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Service-Nachweis 12

Ja / Nein: Durchgeführt wurde:	Ja / Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Öl-Wechsel-Service	☒ NÖSÖL®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Lichtschwerf	☒ Dieselmotorschutts
☒ mit erweiterten Inspektionsumgebung	☒ Getriebeöl (DIP® 4T)
☒ Longlife-Motöl verwendet	☒ Handbremsflüssigkeit
☒ Karosserie- und Schutzbeschichtung der End-gewichte	☒ Kältemittelmenge
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftdruckwerte
☒ Abgasrohrprüfung	☒ Reifenluftdruck (Drehmom.)
☒ Kurbelgehäuse	☒ Blei- und Pulverdosierung
☒ Licht auf dem Aufzug veranlassen	☒ Zylinderkopf
Service-Durchgeführt am: 08.10.2015	☒ Zylinderkopf
Neu im Status: 322.76	☒ Zylinderkopf
Reparaturnummer:	☒ Zylinderkopf
Service-Durchgeführt von:	Longlife-Motöl-Mengen:
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen-Personal:
Einrichtung: Service-Service	Zusatzarbeiten:
Service-Ergebnis:	
☒ Kein Service-Intervall-Anspruch	
oder	
am Datum:	am Datum: 08.10.15
oder	oder
bei dem Stand:	bei dem Stand: 232.76

KFZ-Christ
Im Lärchenweg 29
57614 Berod
Tel.: 02060-485

Service-Nachweis 11

Ja / Nein: Durchgeführt wurde:	Ja / Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Öl-Wechsel-Service	☒ NÖSÖL®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Lichtschwerf	☒ Dieselmotorschutts
☒ mit erweiterten Inspektionsumgebung	☒ Getriebeöl (DIP® 4T)
☒ Longlife-Motöl verwendet	☒ Handbremsflüssigkeit
☒ Karosserie- und Schutzbeschichtung der End-gewichte	☒ Kältemittelmenge
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftdruckwerte
☒ Abgasrohrprüfung	☒ Reifenluftdruck (Drehmom.)
☒ Kurbelgehäuse	☒ Blei- und Pulverdosierung
☒ Licht auf dem Aufzug veranlassen	☒ Zylinderkopf
Service-Durchgeführt am: 09.10.14	☒ Zylinderkopf
Neu im Status: 215.50	☒ Zylinderkopf
Reparaturnummer: 201406143	☒ Zylinderkopf
Service-Durchgeführt von: KULTAG 143	Longlife-Motöl-Mengen:
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen-Personal:
Einrichtung: Service-Service	Zusatzarbeiten:
Service-Ergebnis:	
☒ Kein Service-Intervall-Anspruch	
oder	
am Datum:	am Datum: 09.10.14
oder	oder
bei dem Stand:	bei dem Stand: 215.50

KULTAG 143
Sonne GmbH
Königs-Strasse 60-64
57613 Akenort
Tel.: 02061/5942-0
Telefax: 02061/5942-77
E-Mail: info@kultag143.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Kleber löst sich



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)




Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)