



Opel Vivaro Kasten L1H1 2,9t

EZ 09/2019 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 62.269km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Kasten L1H1 2,9t [DE - Ka5 1.6 CDTI EU6, L1H1 2,9t, 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W0VF7G604KV644716	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 62.269km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 121 PS (89 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 56.228km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	95	Heckklappe	80
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Sperrdifferential
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE
- Radstand 3098 mm
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW CDTI
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System)
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,9 t



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Hauptschlüssel zusätzlich |
| • Klimaanlage | • Komfort-Paket |
| • Lenkrad (Leder) | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzausstattung: Entfall Sitzbank |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Servicebestätigung

Service ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 08.05.21 km: 33580

Motor: ☐ deox1 ☒ deox2

Klasse: ☐ deox1 Gen2 ☐ deox1 Gen2

ACEA A3 ☐ S ☐ W ☐ 30

Vakostit: ☐ 64 ☐ C3 ☐ 30

Gehäusenschutz, Kuhlflüssigkeit: ☐ 10

Ja Nein

☒ ☐ Batterie (Funkfernbedienung)

☒ ☐ Innenraumluftfilter

☒ ☐ Luftfiltermotor

☒ ☐ Kuppelgehäuse

☒ ☐ Zahnriemen

☒ ☐ Kraftstofffilter

☒ ☐ Gasfilter

☒ ☐ Getriebeöl

☒ ☐ Bremsflüssigkeit


☒ ☐ Rotorblätter

☒ ☐ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ ☐ Zündkerzen

☒ ☐ Kraftstoffpumpe

Autoteck Zehack
1748



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Nicht vorhanden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Anderer Schaden): Sitze nicht prüfbar aufgrund bezogenen Zubehör Sitzbezügen deshalb ist eine Schadensenerweiterung nicht ausgeschlossen



Innenraum (Anderer Schaden): Sitze nicht prüfbar aufgrund bezogenen Zubehör Sitzbezügen deshalb ist eine Schadensenerweiterung nicht ausgeschlossen