



BMW 118 i

EZ 09/2018 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 33.097km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 85***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 118 i [DE - LimS5 118 i EU6d-T, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN WBA1R510007B41115	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 33.097km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 25.049km	Letzter Service am 10/2022
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 168g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten links


(4 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten rechts


(4 mm)
Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	265 
Motorhaube	125	Heckklappe	100
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Geräusche bei der Lüftung: Brummen;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Laut Einlieferer: Vorschaden Position unbekannt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Leder)

- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Modellpflege |
| • Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Service-System: Remote Services |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich |
| • Tagfahrlicht LED | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Metallic-Lackierung |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Rückfahrkamera |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













21.09.2018	0005	B2U00185 8	02	01	0100/04400	210
M1	AC		04329	-	1765	-
WBA1R510007B41115		3	1421	-	001380	-
BMW			-	01	00075	-
1K4			0168	01	001870	001870
1R51			00865	01	01090	-
6HW50000			00865	01	01090	-
			073	02	03300	070
118I			01300	02	0650	005
BAYER.MOT.WERKE-BMW			195/55R16 87 V			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			195/55R16 87 V			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*2017/1347BG						
EURO6;WLTP;BG;PI/CI: M, N1 I			GRAU		7	
BENZIN			21*2007/46*0283*20			
0001	36BG	01499	20.06.2018	K	FC219149	
ZU 7.2/8.2: +105 KG B. ANH.-BETR.*WW. ANH.-KUPPL. LT.						
EGTG*ZU O.1: 1500 KG BIS 8 % STEIG.*DATUM ZUR EMISSION						
SKLASSE: 21.09.2018*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)