



Seat Altea Style Copa

EZ 08/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 171.670km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 31***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Altea Style Copa [DE - Van5 1.4 TSI EU5, XL Kombi Style Copa, (Facelift) 2011 - 2013]		
Kategorie Van	FIN VSSZZZ5PZDR011703	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.670km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

vehicle.damage-label.porous



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	150	Heckklappe	145
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend; Geräusche bei der Lüftung: Rauschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten

• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI	• Nebelscheinwerfer
• Radiovorbereitung	• Reifen-Reparaturset
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitz geteilt
• Rücksitz klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• SEAT Media-System 2.2
• Seitenairbag	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn	• Türgriffe außen lackiert
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Traction-Control-System (TCS)
• elektronische Schlupfregulierung (ESR)	• Klimaautomatik
• Radioempfang digital (DAB)	• Audio-Navigationssystem mit Farbbildschirm
• Original Fahrzeug Farbe: "Pirineos" grau	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm	• Fensterheber elektrisch hinten
• Metallic-Lackierung	• Raucher-Paket
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Winter-Paket
• Audio-Paket	• 8 Lautsprecher
• Bluetooth-Schnittstelle	• Audiobedienung am Lenkrad
• Lenkrad mit Multifunktion	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Blind)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)