



Ford Connect Trend lang

EZ 08/2009 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 128.583km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Connect Trend lang [DE - Kb4 1.8 TDCi EU4, Trend lg., 2009 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WF0JXXTTPJ9B08433	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.583km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.753 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 106.834km	Letzter Service am 12/2022
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	300 
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Sitzbank
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstellfenster hinten
- Fenster feststehend in Schiebetür rechts
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Laderaumfenster fest
- Motor 1,8 Ltr. - 66 kW TDCi KAT
- Radiovorbereitung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Seitenschutzleisten
- Sicht-Paket 1
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player)
- Fenster feststehend in Schiebetür links
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2912 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetüren beidseitig
- Servolenkung
- Sitz-Paket 1B / 11 / 37 / 43
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre

- | | |
|--|--|
| • Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Heckscheibenwischer |
| • Heckscheibe heizbar | • Dachantenne |
| • Schiebetür rechts | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Frontscheibe heizbar | • Sitz vorn links verstellbar (3-fach) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Armlehne für Fahrersitz | • Sitz vorn rechts Vario-Sitz |
| • Sitzlehne vorn rechts verstellbar (2-fach) | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Metallic-Lackierung |
| • Sitz-Paket 31 / 44 | • Sitz-Paket 1B / 11 / 37 / 43 |
| • Sitz vorn links verstellbar (3-fach) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Armlehne für Fahrersitz |
| • Sitz vorn rechts Vario-Sitz | • Sitzlehne vorn rechts verstellbar (2-fach) |
| • Rücksitzbank (3.Reihe) Dreiersitzbank, klappbar | • 2.Sitzreihe mit Sitzbank |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









* 03.08.2009	[M] 8566	[M] AJU00013	[M] 02	[M] 01	[M] 0066/04000	[M] 1152
M1	[M] AF		[M] -	-	04571	[M] - 1795
WFOJXXXTF19808433	[M] 4		[M] -	-	1970	[M] - 01642
FORD			[M] -	-		[M] -
2V2			[M] 0168	[M] 002330		[M] 002330
P9PAB			[M] 01130	[M] 01290		[M] -
GSADBE			[M] 01130	[M] 01290		[M] -
			[M] 78	[M] 03000		[M] 471
TOURNEO CONNECT			[M] -	[M] -		[M] 008 [M] -
FORD (D)			[M] 195/65R15	95R		
FE.2.PERS.HLF.4. 8 SPL.			[M] 195/65R15	95R		
MEHRZWECKFAHRZEUG			[M] -			
83R11-05			[M] GRAU			[M] 17
EURO 4			[M] 01*2001/116*0207*13			
DIESEL			[M] 18.03.2009	[M] A	[M] B	[M] NS212530
0002	[M] 0462	[M] 01753	[M] -			
STUFE PM3 NACHGERÄT. MOTOGRAPH-RAPILITERKAT TYP:FM-RPR						
-03:K8A 17047, AB 03.08.2009* DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:						
03.08.2009*						

 EG-ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT 1. Abmessungen	EG-ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT für vollständige Fahrzeuge	Standard-Modell
Modellname, Bauart und (wenn vorhanden) Typ (z.B. 1000 cc) (1000 cc)	Das Fahrzeugmodell bezieht sich auf die folgende Fahrzeugkategorie: 1.1. Personenkraftwagen 1.2. Taxi 1.3. Van 1.4. Lastkraftwagen 1.5. Personenkraftwagen 1.6. Spezial- und Sonderfahrzeuge des öffentlichen Dienstes	1000 cc 1000 cc 1000 cc 1000 cc 1000 cc 1000 cc
2. Abmessungen	3. Abmessungen des Fahrzeuges (Schicht) Fahrzeugkategorie (Personenkraftwagen) Abmessungen des Fahrzeuges (Personenkraftwagen) auf dem Fahrzeugmodell 4.1. Typenbezeichnung 4.2. Typenbezeichnung	3. Abmessungen des Fahrzeuges (Schicht) 4.1. Typenbezeichnung (Personenkraftwagen) 4.2. Typenbezeichnung (Personenkraftwagen)
3. Abmessungen	4. Abmessungen des Fahrzeuges (Schicht) 4.1. Typenbezeichnung 4.2. Typenbezeichnung	4.1. Typenbezeichnung (Personenkraftwagen) 4.2. Typenbezeichnung (Personenkraftwagen)
4. Abmessungen	5. Abmessungen des Fahrzeuges (Schicht) 5.1. Typenbezeichnung 5.2. Typenbezeichnung	5.1. Typenbezeichnung (Personenkraftwagen) 5.2. Typenbezeichnung (Personenkraftwagen)

A black leather wallet is open, revealing its contents. A blue passport with a photo of a man is prominently displayed. A black car key with a silver fob is also visible. Other documents and a small blue card are tucked into the wallet. The wallet is resting on a grey car seat with a white geometric pattern.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch, Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Anderer Schaden): Leiste fehlt



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Anderer Schaden): Leiste fehlt



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)