



Citroen C3 Picasso Selection

EZ 08/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 144.738km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 47***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C3 Picasso Selection [DE - Van5 1.4 VTi 95 EU5, Selection, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Van	FIN VF7SH8FP0DT538874	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 144.738km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.397 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 122.226km	Letzter Service am 09/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2013	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben	Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	100	Heckklappe	90
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel verchromt
- Black-Paket
- Connecting-Box (Universal-Schnittstelle)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 70 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: ROUGE RUBI
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Kopf-Airbag-System
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Seitenschutzleisten verchromt
- Sicherheits-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- Stoßfänger Wagenfarbe

- Warnanlage für Sicherheitsgurte

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Tagfahrlicht LED

- Wegfahrsperre mit Transponder

- Zierleiste Stoßfänger verchromt



Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar

- Bodenleuchte im Außenspiegel

- Einparkhilfe hinten

- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber

- Kindersicherung elektr. betätigt

- Reserverad als Notrad

- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar

- City-Paket

- Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber

- Fensterheber elektrisch hinten

- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









WARTUNGSNACHWEIS

Datum: <u>11.09.2023</u> km: <u>122226</u> Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐ Regelmäßige Wartung Stempel der überprüfenden Werkstatt Autohaus MÖLLER GmbH Friedr.-Wilh.-Str. 14 37269 Eschwege Tel. 05651/6667 Fax 7755	Datum: <u>11.09.2023</u> km: <u>122226</u> Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐ Regelmäßige Wartung Stempel der überprüfenden Werkstatt Autohaus MÖLLER GmbH Friedr.-Wilh.-Str. 14 37269 Eschwege Tel. 05651/6667 Fax 7755
Nächste Wartung* bei <u>152226</u> km bzw. am <u>11.09.2024</u>	Nächste Wartung* bei <u>152226</u> km bzw. am <u>11.09.2024</u>
Datum: <u>11.09.2023</u> km: <u>122226</u> Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐ Regelmäßige Wartung Stempel der überprüfenden Werkstatt Autohaus MÖLLER GmbH Friedr.-Wilh.-Str. 14 37269 Eschwege Tel. 05651/6667 Fax 7755	Datum: <u>11.09.2023</u> km: <u>122226</u> Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐ Regelmäßige Wartung Stempel der überprüfenden Werkstatt Autohaus MÖLLER GmbH Friedr.-Wilh.-Str. 14 37269 Eschwege Tel. 05651/6667 Fax 7755
Nächste Wartung* bei <u>152226</u> km bzw. am <u>11.09.2024</u>	Nächste Wartung* bei <u>152226</u> km bzw. am <u>11.09.2024</u>

* regelmäßiges Wartungsintervall beachten

WARTUNGSNACHWEIS

Datum: <u>15.06.16</u> km: <u>37404</u> Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐ Regelmäßige Wartung Stempel der überprüfenden Werkstatt Autohaus MÖLLER GmbH Friedr.-Wilh.-Str. 14 37269 Eschwege Tel. 05651/6667 Fax 7755	Datum: <u>15.06.16</u> km: <u>37404</u> Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐ Regelmäßige Wartung Stempel der überprüfenden Werkstatt Autohaus MÖLLER GmbH Friedr.-Wilh.-Str. 14 37269 Eschwege Tel. 05651/6667 Fax 7755
Nächste Wartung* bei <u>67404</u> km bzw. am <u>15.06.17</u>	Nächste Wartung* bei <u>67404</u> km bzw. am <u>15.06.17</u>
Datum: <u>15.11.17</u> km: <u>57014</u> Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐ Regelmäßige Wartung Stempel der überprüfenden Werkstatt Autohaus MÖLLER GmbH Friedr.-Wilh.-Str. 14 37269 Eschwege Tel. 05651/6667 Fax 7755	Datum: <u>15.11.17</u> km: <u>57014</u> Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐ Regelmäßige Wartung Stempel der überprüfenden Werkstatt Autohaus MÖLLER GmbH Friedr.-Wilh.-Str. 14 37269 Eschwege Tel. 05651/6667 Fax 7755
Nächste Wartung* bei <u>87014</u> km bzw. am <u>15.11.19</u>	Nächste Wartung* bei <u>87014</u> km bzw. am <u>15.11.19</u>
Datum: <u>12.09.2022</u> km: <u>112432</u> Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐ Regelmäßige Wartung Stempel der überprüfenden Werkstatt Autohaus MÖLLER GmbH Friedr.-Wilh.-Str. 14 37269 Eschwege Tel. 05651/6667 Fax 7755	Datum: <u>12.09.2022</u> km: <u>112432</u> Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐ Regelmäßige Wartung Stempel der überprüfenden Werkstatt Autohaus MÖLLER GmbH Friedr.-Wilh.-Str. 14 37269 Eschwege Tel. 05651/6667 Fax 7755
Nächste Wartung* bei <u>142432</u> km bzw. am <u>12.09.24</u>	Nächste Wartung* bei <u>142432</u> km bzw. am <u>12.09.24</u>

* regelmäßiges Wartungsintervall beachten



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittel unter Minimum!



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)




Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)




Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)