



Ford Transit 350 L2 Trend

EZ 04/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 81.427km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 59***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Transit 350 L2 Trend [DE - HKa4 FT 350 2.0 TDCi DPF EU6d-T, FWD 350 L2 Trend, 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WF0EXXTTREKT37491	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 81.427km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 16.522km	Letzter Service am 03/2022
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 230g/km (WLTP) 172g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (WLTP) 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	165 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	220 
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Mischbereifung: vorne Allwetterreifen, hinten Sommerreifen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Radstand 3300 mm
- Rußpartikelfilter
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Klimaanlage
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP

- | | |
|--|---|
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Schmutzfänger hinten |
| • Seitenschutzleisten | • Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht |
| • Trend | • Trittstufe hinten integriert |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Vinyl |
| • Verzurrösen (10) | • Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC) |
| • Wärmeschutzverglasung leicht getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung elektrisch | • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Dockingstation (MyFord Dock) |
| • Lenkrad (Leder) | • Nebelscheinwerfer |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze | • Armlehne Fahrersitz |
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Airbag Fahrerseite | • Allwetter-/ Ganzjahresreifen |
| • Frontscheibe heizbar | • Laderaumleuchte LED |
| • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: niedrig |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer, Verformung)



Dach (Kratzer, Verformung)



Dach (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung)