



Audi A3

EZ 06/2009 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 240.795km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 [DE - LimS3 1.9 TDI EU4, Attraction DPF, 2008 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8P9AA013468	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 240.795km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 1	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	145		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern; Ölverlust: am Ventildeckel;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Perlglanz
- Karosserie: 2-türig
- Lenkgetriebe - Generation II
- Modellpflege ab 07/2008
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frequenz

- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Klimaautomatik
- Sonderlackierung Ibis-Weiß

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









30.06.2009	0588	AHV000837	2	1	77/4000	18
M1	AC		4238-4387		1765-1765	
WAUZZZ8P9AA013468	1		1406-1421		1355-1355	
AUDI						
8P						
ABLSF1			124	1840	1840	
FMSA4009R6P607GGEMO			1015	945		
			1015	945		
			79	3000	71	
AUDI A3			1400	670	5	
AUDI			205/55 R16 91H			
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.			205/55 R16 91H			
Kombiilmousine						
70/220/EWG*2006/96B/EG						
EURO 4			Weiß		0	
Diesel			e1=2001/116*0217*24			
0002	0462	1896	24.04.2009	DR753666		
F.1/F.2:1890	E.ANHANGEBETRIEB*O.1:1700 BIS 8% STEIG.*		ausgestellt am 04.02.2025			
F2 IST MIT WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.ST						
ABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEN.3.AEND.VO.2.9.						
AUSN.VO.2.STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EG						
TG*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)




Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Beklebt



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Fahrtür (Rost, Kratzer)



Fahrtür (Rost, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Rost)



Dach (Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost, Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Rost, Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)