



Opel Meriva Innovation

EZ 06/2011 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 148.968km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Innovation [DE - Van5 1.4 Turbo EU5, Innovation ecoFlex, 2010 - 2013]		
Kategorie Van	FIN W0LSH9ED7B4320007	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.968km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(1 mm)	(1 mm)

Reifenschäden: Ungleichmäßig abgefahren;
Verschrammt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	150	Heckklappe	160
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Hitzeblech Abgasanlage lose

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Leseleuchten im Fond
- Mittelkonsole FlexRail

- Motor 1,4 Ltr. - 88 kW 16V Turbo
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruckwarner
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Original Fahrzeug Farbe: MUSKATGRAU/PEPPERDUST



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem DVD 800 Navi
- Design-Paket Sportive
- Funktions-Paket
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Sicht-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Lautsprecher hinten
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Schnittstelle
- Farbdisplay (CID)
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Frontspoilerlippe
- Heckschürzenlippe
- Dachspoiler
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Ablagetisch an Rückenlehne
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













27.06.11	D035	ALW000424	2	01	88	/4800	188
M1	AT			4288			1812
WOLSH9E07B4320007	I			1615			1471
OPEL					75	-	
S-D Monocab B				143	1935		1935
BD11				1050	950		-
1AADA4F8BD5				1050	950		-
				73	3600		72
Meriva				1050	680	5	-
OPEL				225/40 R18 92W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				225/40 R18 92W			
Mehrzweckfahrzeug							
T1572007*692/2008F				BRAUN		8/-	
EURO5;FzP1/C1; M, N1 J				e4*2007/46*0165*01			
Benzin				06.08.10	K	W	DY941131
G001	35FD	1364					
f.1/f.2:bei Anhängerbetrieb	2005*7.2/8.2:bei Anhängerb						
rueb 1010*0.1:1150 bis 10X Steig.*S.1:max.S-Pl.*ww.AHK							
lt.EGTG*							

[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)