



Mitsubishi Eclipse Cross Top 4WD

EZ 05/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 81.026km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 71***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Eclipse Cross Top 4WD [DE - SUV5 1.5 T-MIVEC EU6, Top 4WD, 2018 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXTGK1WJZ007737	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 81.026km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 79.484km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Riss/Bruch,
Kratzer,
Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	170	Heckklappe	140
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;Bewertung aufgrund Verschmutzung nur bedingt möglich gewesen, weitere Schäden nicht ausgeschlossen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- 9 Lautsprecher
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem Rockford Fosgate Premium
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling schwarz
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (FCM)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem inkl. Fußgängererkennung und Notbremsassistent (FCM+)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe

• Fahrassistenz-System: Eco-Drive	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fernentriegelung Tankklappe
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Frontscheibe heizbar
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - CVT (8-Stufen mit Sport-Modus)
• Getränkehalter vorn und hinten	• Gurtstraffer vorn
• Head-up-Display	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Infotainment Touchpad (Mittelkonsole)
• Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Carbon-Optik	• Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik
• Innenausstattung: Cockpitverkleidung mit Akzenten, Silberfarben	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Kamerasystem 360 Grad
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen verstellbar
• Laderaumabdeckung	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad heizbar	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Mittelarmlehne vorn
• Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec)	• Motor 1,5 Ltr. - 120 kW T-MIVEC
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: AMETHYST BLACK
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2670 mm	• Regen-/Lichtsensoren
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Rücksitze (2.Reihe) verschiebbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Smart Key	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte höhenverstellbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• SmartphoneLink Display Audio II (SDA II)
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (ASG)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• USB-/Audio-Schnittstelle	• Unterfahrschutz (Silber)
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zeituhr (digital)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	





Sonderausstattung

- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Perleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Zulassungsbescheinigung Teil I
(Fahrzeugbescheinigung)

S-S-0-230/22-00122

Europäische Gemeinschaft **D** **Deutschland**

04.05.2018 **7107** **AFK000068** **02** **02** **0120/05500** **200**

MI **AC** **04405** **1805**

JMXX7GK1WZ007737 **1** **1676** **001595**

MITSUBISHI

GK0 **0159** **002150** **002150**

GK121 **01200** **01160**

ACHACCB50AA **078** **03750** **067**

Mitsubishi Eclipse Cross **01600** **0750** **6054**

MITSUBISHI (J) **225/55R19 98H**

EUR06/WP1/CI/ M, M1 **225/55R19 98H**

Benzin **schwarz** **9**

0001 **36W0** **01499** **29.11.2017** **M** **EX041903**

DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 04.05.2018*

08.2024 **Stuttgart**

18.08.2022

17. JULI 2025

Landesamt für Statistik
Amt für öffentliche Statistik

Zug

ZBI 274738

Europäische Gemeinschaft **D** **Deutschland**

04.05.2018 **7107** **AFK000068** **02** **02** **0120/05500** **200**

MI **AC** **04405** **1805**

JMXX7GK1WZ007737 **1** **1676** **001595**

MITSUBISHI

GK0 **0159** **002150** **002150**

GK121 **01200** **01160**

ACHACCB50AA **078** **03750** **067**

Mitsubishi Eclipse Cross **01600** **0750** **6054**

MITSUBISHI (J) **225/55R19 98H**

EUR06/WP1/CI/ M, M1 **225/55R19 98H**

Benzin **schwarz** **9**

0001 **36W0** **01499** **29.11.2017** **M** **EX041903**

DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 04.05.2018*

08.2024 **Stuttgart**


18.08.2022

17. JULI 2025

Landesamt für Statistik
Amt für öffentliche Statistik

Zug

ZBI 274738



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Riss/Bruch, Kratzer, Kerben)



Rad (Riss/Bruch, Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)