



Ford Kuga Individual

EZ 09/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 163.193km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Individual [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6, Individual 4x2 Start/Stopp, 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0AXXWPMAGD87951	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 163.193km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)
Kerben

Hinten links



(6 mm)
Kratzer

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	180 	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn

- | | |
|--|---|
| • Kühlergrill mit Edelstahlinsatz | • Kühlergrill schwarz |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC |
| • Parkpilotsystem hinten | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Radstand 2690 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Sport-Ausführung |
| • Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Unterfahrschutz |
| • Unterfahrschutz hinten | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 9 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED) | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Blind Spot Informations System | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Dachreling (Aluminium) | • Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe |
| • Design-Paket | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung |
| • Fahrassistenz-System: Active City Stop | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent | • Ford SYNC 2 mit Navigation |
| • Frontscheibe heizbar | • Heckklappenbetätigung elektrisch |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • KeyFree-Paket |
| • KeyFree-System | • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) |
| • Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC) | • Reserverad als Notrad |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Sitzheizung vorn |

- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Technologie-Paket
- USB-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.09.2016	8566	BJH000052	2	1	110/6000	195
M1	AF		4524	4640	1838	1856
WFOAXXWPMAGD87951	X		1680	1713	1579	-
FORD			-	100		
DMZ			0143	2100	2100	
MSMA1A			1125	1075	-	
STN1PC			1125	1075	-	
			72	3750	70	
Kuga			2000	750	5	
FORD (D)			235/45 R19 99 V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/45 R19 99 V			
Mehrzweckfahrzeug			-			
715/2007*136/2014W						
EURO6;W;PI/C1; M, N1 1						
Benzin						
0001	36W0	1498				
F.1/F.2: +100 KG B. ANHANGEBETRIEB*WW.AHK LT.BGTG*						

30.09.2016

30.09.18

Landkreis Friedland
Der Landrat
Friedrich
Straßenverkehrs-
Kis. für die
in Kraft

ER992448

FORD

DMZ

MSMA1A

STN1PC

Kuga

FORD (D)

8566

WFOAXXWPMAGD87951

M1

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Mehrzweckfahrzeug

1498

110/6000

0001


10.07.2016

10.12.2015

FORD-WERKE GmbH

KOTZ N66

41. Anzahl der Achsen und Räder	4
42. Antriebsart (Motordaten, Leistungsdaten)	1. Achse L.
43. Motor	2000
44. Motor	2000
45. Motor	2000
46. Motor	2000
47. Motor	2000
48. Motor	2000
49. Motor	2000
50. Motor	2000
51. Motor	2000
52. Motor	2000
53. Motor	2000
54. Motor	2000
55. Motor	2000
56. Motor	2000
57. Motor	2000
58. Motor	2000
59. Motor	2000
60. Motor	2000
61. Motor	2000
62. Motor	2000
63. Motor	2000
64. Motor	2000
65. Motor	2000
66. Motor	2000
67. Motor	2000
68. Motor	2000
69. Motor	2000
70. Motor	2000
71. Motor	2000
72. Motor	2000
73. Motor	2000
74. Motor	2000
75. Motor	2000
76. Motor	2000
77. Motor	2000
78. Motor	2000
79. Motor	2000
80. Motor	2000
81. Motor	2000
82. Motor	2000
83. Motor	2000
84. Motor	2000
85. Motor	2000
86. Motor	2000
87. Motor	2000
88. Motor	2000
89. Motor	2000
90. Motor	2000
91. Motor	2000
92. Motor	2000
93. Motor	2000
94. Motor	2000
95. Motor	2000
96. Motor	2000
97. Motor	2000
98. Motor	2000
99. Motor	2000
100. Motor	2000



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Motordämmung beschädigt



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)