



Opel Mokka Cosmo ecoFlex

EZ 11/2013 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 180.857km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 81***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Cosmo ecoFlex [AT - SUV5 1.7 CDTI EU5, Cosmo ecoFlex, 2012 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJD7EL4EB557542	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.857km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.686 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 172.960km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Cosmo Ecoflex
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (DCS, Descent Control System)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne vorn links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Diebstahl-Warnanlage
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektro-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang

• Getränkehalter hinten	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Komfort-Paket
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lenkrad (Leder 3-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Licht- und Sicht-Paket	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 1,7 Ltr. - 96 kW 16V CDTI	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA
• Parkpilotssystem vorn und hinten	• Radstand 2555 mm
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Steckdose 230V	• Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
• Unterfahrschutz	• Verglasung getönt
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite	• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Wärmeschutzverglasung
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• ecoFLEX-Paket	



Sonderausstattung

• Abbiegelicht	• Aktives Kurvenlicht (AFL)
• Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink	• Audiobedienung am Lenkrad
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)	• Bordcomputer
• Check-Control-System	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	• Ergonomiesitz vorn links
• Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent	• Farbdisplay (CID)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad heizbar	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
• Rückfahrkamera	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung vorn	• Sitzneigungsverstellung vorn links
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Tagfahrlicht LED

- USB-Schnittstelle

- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











8 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 8.12.2017 172760

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gehäuseschutz, Kühlfülligkeit: -30 °C

Ja ☐ Nein ☒

Batterie (Funktionbedingung) ☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfiltereinsatz ☐ Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reifenreparaturset ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ Zündkerzen ☐ Kühlmittel ☐

AUTO DIENST LEITNER

LEITNER, SCHREMS 3 TEL: 03179 6132 FAX: DW 70

Servicebestätigung 7

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 16.12.2017 24919

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gehäuseschutz, Kühlfülligkeit: -30 °C

Ja ☐ Nein ☒

Batterie (Funktionbedingung) ☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfiltereinsatz ☐ Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reifenreparaturset ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ Zündkerzen ☐ Kühlmittel ☐

AUTO DIENST LEITNER

LEITNER, SCHREMS 3 TEL: 03179 6132 FAX: DW 70

1. Identifizierung des Kunden

2. Identifizierung des Fahrzeuges

3. Identifizierung des Service

4. Identifizierung des Service

5. Identifizierung des Service

6. Identifizierung des Service

7. Identifizierung des Service

8. Identifizierung des Service

9. Identifizierung des Service

10. Identifizierung des Service

11. Identifizierung des Service

12. Identifizierung des Service

13. Identifizierung des Service

14. Identifizierung des Service

15. Identifizierung des Service

16. Identifizierung des Service

17. Identifizierung des Service

18. Identifizierung des Service

19. Identifizierung des Service

20. Identifizierung des Service

21. Identifizierung des Service

22. Identifizierung des Service

23. Identifizierung des Service

24. Identifizierung des Service

25. Identifizierung des Service

26. Identifizierung des Service

27. Identifizierung des Service

28. Identifizierung des Service

29. Identifizierung des Service

30. Identifizierung des Service

31. Identifizierung des Service

32. Identifizierung des Service

33. Identifizierung des Service

34. Identifizierung des Service

35. Identifizierung des Service

36. Identifizierung des Service

37. Identifizierung des Service

38. Identifizierung des Service

39. Identifizierung des Service

40. Identifizierung des Service

41. Identifizierung des Service

42. Identifizierung des Service

43. Identifizierung des Service

44. Identifizierung des Service

45. Identifizierung des Service

46. Identifizierung des Service

47. Identifizierung des Service

48. Identifizierung des Service

49. Identifizierung des Service

50. Identifizierung des Service

51. Identifizierung des Service

52. Identifizierung des Service

53. Identifizierung des Service

54. Identifizierung des Service

55. Identifizierung des Service

56. Identifizierung des Service

57. Identifizierung des Service

58. Identifizierung des Service

59. Identifizierung des Service

60. Identifizierung des Service

61. Identifizierung des Service

62. Identifizierung des Service

63. Identifizierung des Service

64. Identifizierung des Service

65. Identifizierung des Service

66. Identifizierung des Service

67. Identifizierung des Service

68. Identifizierung des Service

69. Identifizierung des Service

70. Identifizierung des Service

71. Identifizierung des Service

72. Identifizierung des Service

73. Identifizierung des Service

74. Identifizierung des Service

75. Identifizierung des Service

76. Identifizierung des Service

77. Identifizierung des Service

78. Identifizierung des Service

79. Identifizierung des Service

80. Identifizierung des Service

81. Identifizierung des Service

82. Identifizierung des Service

83. Identifizierung des Service

84. Identifizierung des Service

85. Identifizierung des Service

86. Identifizierung des Service

87. Identifizierung des Service

88. Identifizierung des Service

89. Identifizierung des Service

90. Identifizierung des Service

91. Identifizierung des Service

92. Identifizierung des Service

93. Identifizierung des Service

94. Identifizierung des Service

95. Identifizierung des Service

96. Identifizierung des Service

97. Identifizierung des Service

98. Identifizierung des Service

99. Identifizierung des Service

100. Identifizierung des Service



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)