



Volkswagen Crafter Kasten 35 EcoProfi Hochdach
FWD mittellang

EZ 03/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 43.125km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter Kasten 35 EcoProfi Hochdach FWD mittellang [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d, FWD EcoProfi, 2021 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZSYZN9030168	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 43.125km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 39.202km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2022	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 240g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel konvex, links
• Außenspiegel konvex, rechts	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi	• Bordwerkzeug
• Doppelscheinwerfer	• Doppeltonfanfare
• EcoProfi	• Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
• Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
• Fensterheber elektrisch vorn	• Frontscheibe Verbundglas
• Funkschlüssel (2) klappbar	• Getriebe 6-Gang
• Haltegriffe A-Säulen	• Heckflügeltüren ohne Verglasung
• Innenleuchten im Fahrerhaus: LED	• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
• Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard	• Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
• Kraftstofftank: 75 Ltr.	• Kühlergrill mit Chromleiste oben
• LKW-Zulassung	• Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: DEEP OCEAN BLUE
• Radstand 3640 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d

- | | |
|--|---|
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (4 Stück) |
| • Stoßfänger vorn in Grau | • Tagfahrlicht |
| • Verzurösen Laderaum | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 2. Batterie mit Batterieüberwachung | • Ablage-Paket 2 |
| • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Markierungsleuchten seitlich | • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar | • Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch | • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









17.03.2022	D603	CBY50100	2	1	03/3000	156
N1	BB		5985	2040		
WV1ZZZSYZN9030168		4	2590	2117		
VOLKSWAGEN VW				120		
SYN1E			240	3500	3500	
SYBB4ADNAEV3			1800	2100		
NM350NSFM6AX0022C4BKMC3DOOVW			1800	2100		
			74	2375	71	
CRAFTER			3000	750	3	
VOLKSWAGEN-VW			205/75 R16C 113R M+S			
Fzz Gübef. b. 3,5t			205/75 R16C 113R M+S			
Van						
715/2007*2018/1832AR						
EURO6;WLTP;AR;P/C;N1 III, N2			e1*2007/46*1613*25			
Diesel			10.11.2021	K	GF495271	
D002	36AR	1968				
TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:6000KG*BEI WERKSEITIG						
MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETRF.TEMP.100						
KM/H GEN.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR						
EMISSIONSKLASSE: 17.03.2022*						



[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)