



Opel Zafira Family

EZ 06/2012 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 183.563km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Family [DE - Van5 1.8 EU5, Family, (Facelift) 2011 - 2014]		
Kategorie Van	FIN W0L0AHM75C2099330	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 183.563km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.044km	Letzter Service am 03/2020
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(4 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	175 	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	160	Heckklappe	285 
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Zündaussetzer;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: Karbonschw GraphitSchw Midnigh
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Triple-Info-System
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Traktionskontrolle
- Flexx-Paket (Flex-Organizer)
- Getriebe 5-Gang
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole Mattchrom
- Motor 1,8 Ltr. - 103 kW 16V
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Aktive Kopfstützen vorn | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug |
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Touch & Connect) | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Bordcomputer | • Check-Control-System |
| • Dachreling silber | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Elektrische Schnellheizung (Quickheat) | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik |
| • Komfort-Paket | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz-Komfort-Paket 1 |
| • Sitz-Komfort-Paket 2 | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzneigungsverstellung vorn links | • Sitzneigungsverstellung vorn rechts |
| • Winter-Paket | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











28.06.2012	0035	AER00502 S	2	10376300	107
M1	AF		4487-1503	1801	
W010AHM75C2098330	X		1635	1613	
OPEL			168	75	
A-H/MONOCAB			168	2095	2095
BR11			990	1115	
TA05ANBAG7			990	1115	
			75	3750	73
ZAFIRA			1200	750	
OPEL			205/55 R16 91H		
Fz.z Pers bef. b. 8 Spl.			205/55 R16 91H		
Mehr-zweckfahrzeug					
715/2007/692/2008F			Schwarz	9	
EURO5/FIP/CLM N11			21.03.2012	0497/02	
Benzin				K	FZ375689
0001	35F0	1795			
F. 1/F. 2: BEI ANHANGEBETRIEB 2170 KG BIS 2170 KG BEI ANHANGEBETRIEB					
1205 KG BIS 1500 KG STEIG. ZUL. GES.-GEW. D. ZUGES MAX. 3305					
KG BIS 12% STEIG. S. 1 MAX. S. PL. 'WW. ARK. LT. EGTG'					

8

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 16.02.20 km 48044

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität:

Getriebschutz, Kühlfüssigkeit -30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinssatz

☒ Kuppelperle rein

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kältemittel

OPEL-Service

Autohaus

Autohaus

Autohaus

Autohaus

Autohaus

Autohaus

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum km

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität:

Getriebschutz, Kühlfüssigkeit °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)

☐ Innenraumluftfilter

☐ Luftfiltereinssatz

☐ Kuppelperle rein

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter

☐ Getriebeöl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Reifenreparaturset

☐ Bremsbeläge vorn/hinten

☐ Zündkerzen

☐ Kältemittel

Autorisierter Opel Service Partner
 Beratung und Untersuchung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum km

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐
 GM-LL-A-025 ☐
 ACEA A3 ☐

Viskosität:

Getriebschutz, Kühlfüssigkeit °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)

☐ Innenraumluftfilter

☐ Luftfiltereinssatz

☐ Kuppelperle rein

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter

☐ Getriebeöl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Reifenreparaturset

☐ Bremsbeläge vorn/hinten

☐ Zündkerzen

☐ Kältemittel

Autorisierter Opel Service Partner
 Beratung und Untersuchung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)