



Renault Captur Intens

EZ 11/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 166.678km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Captur Intens [DE - SUV5 1.2 TCe 120 EU6, Intens ENERGY, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF12R031A58928707	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 166.678km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 118 PS (87 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 113.544km	Letzter Service am 12/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	350 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	90
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dach, Außenspiegel und A-Säule Kontrastfarbe
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit LED-Beleuchtung
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Ziernähte farbig
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz

• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Kopfstützen verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Leseleuchte vorn	• Licht- und Regensensor
• Look-Paket Chrom (außen)	• Look-Paket Chrom (innen)
• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	• Modellpflege
• Motor 1,2 Ltr. - 87 kW TCE Energy	• Nebelscheinwerfer
• Radstand 2606 mm	• Reifen 205/55 R17 ..H
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Rücksitzbank verschiebbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung
• Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zip Collection (abnehmbar)	• Start/Stop-Anlage
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Untersteuerungskontrolle (USC)
• Vision-Paket	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
• 4 Lautsprecher	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Einparkhilfe hinten	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Scheinwerfer Full-LED	• Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht statisch



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











02.11.2017

27711 Gabelhof Schambbeck
Landkreis Osnabrück
Der Landrat
Im Auftrag

Landkreis Weener
Postfach Nr. 15
26181 Bielefeld
Im Auftrag

EW60323

RENAULT
27610025 427585225
WA68607 JSAN
724733 1958 CB3N
29031A EW60323

VF12R031A50928707 AB
M1
F1.1 Pers. bef. B. B. 021
Sichtghecklinmaschine
Blau/Schwarz
1197
Benzin
e2=2001/116*0027*00

07.5000
0001
25.10.2017
20.07.2017

12.11.2024

IVZO
cess certificate according to Directive 2014/45/EU

angel festgestellt.

(Unterschrift)

TUVNORD
Nächste HU:
Nov 2026
TUV NORD Mobilität

gelt Netto: 5,46
WSt 19%: 1,04
4 USIG zum Vorsteuerabzug verwendet werden ----- 6,50

RENAULT

EG - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHIEINIGUNG
ZURICHTE FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE M1

1. Fahrzeugtyp: M1
2. Fahrzeugkategorie: M1
3. Fahrzeugnummer: 27610025
4. Fahrzeugtyp: M1
5. Fahrzeugkategorie: M1
6. Fahrzeugnummer: 27610025

1. Fahrzeugtyp: M1
2. Fahrzeugkategorie: M1
3. Fahrzeugnummer: 27610025
4. Fahrzeugtyp: M1
5. Fahrzeugkategorie: M1
6. Fahrzeugnummer: 27610025

1. Fahrzeugtyp: M1
2. Fahrzeugkategorie: M1
3. Fahrzeugnummer: 27610025
4. Fahrzeugtyp: M1
5. Fahrzeugkategorie: M1
6. Fahrzeugnummer: 27610025

1. Fahrzeugtyp: M1
2. Fahrzeugkategorie: M1
3. Fahrzeugnummer: 27610025
4. Fahrzeugtyp: M1
5. Fahrzeugkategorie: M1
6. Fahrzeugnummer: 27610025

KONTROLLNACHWEISE (10)

VIN: VF6R031A58928707

Datum: 27.08.2024
Art der Arbeit: Wartung
Werkstatt: Sander
Hauptstraße 27
27800 Lamsener - Altesch
Tel. 04 21 / 94 96 30 - Fax 94 96 320

Datum: 27.08.2024
Art der Arbeit: Wartung
Werkstatt: Autohaus Klinke GmbH
Nelly-Sachs-Str. 4
27612 Loxstedt
Tel. 04744/73199-0
Fax: 04744/73199-19
www.klinke-automobile.de

Datum: 27.08.2024
Art der Arbeit: Wartung
Werkstatt: Autohaus Klinke GmbH
Nelly-Sachs-Str. 4
27612 Loxstedt
Tel. 04744/73199-0
Fax: 04744/73199-19
www.klinke-automobile.de

KONTROLLNACHWEISE (10)


VIN: VF6R031A58928707

Datum: 27.08.2024
Art der Arbeit: Wartung
Werkstatt: Autohaus Klinke GmbH
Nelly-Sachs-Str. 4
27612 Loxstedt
Tel. 04744/73199-0
Fax: 04744/73199-19
www.klinke-automobile.de

Datum: 27.08.2024
Art der Arbeit: Wartung
Werkstatt: Autohaus Klinke GmbH
Nelly-Sachs-Str. 4
27612 Loxstedt
Tel. 04744/73199-0
Fax: 04744/73199-19
www.klinke-automobile.de

Datum: 27.08.2024
Art der Arbeit: Wartung
Werkstatt: Klink Caravaning GmbH
Ortsteil Stotel
Nelly-Sachs-Str. 4
27612 Loxstedt
www.klinke-caravaning.de

Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Kommentar:
Art der Arbeit: Wartung ☒		Stempel K. Bechthold Kfz - Meisterbetrieb Stadlander Str. 37 28228 Stadland <i>K. Bechthold</i>	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite			
Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Kommentar:
Art der Arbeit: Wartung ☐		Stempel Kfz - Meisterbetrieb Stadlander Str. 37 28228 Stadland <i>K. Bechthold</i>	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite			
Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Kommentar:
Art der Arbeit: Wartung ☐		Stempel Kfz - Meisterbetrieb Stadlander Str. 37 28228 Stadland <i>K. Bechthold</i>	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)