



Volkswagen up! move up! BMT eco

EZ 07/2013 | Kleinwagen | Erdgas/CNG | Schaltgetriebe | 237.114km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! move up! BMT eco [DE - LimS5 1.0 EcoFuel BMT/Start-Stopp EU5, move up!, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAAZDD095803	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 237.114km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 68 PS (50 KW)	Kraftstoff Erdgas/CNG
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 143.146km	Letzter Service am 09/2018
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	235 	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	225 	Kotflügel vorne rechts	235 
Türe hinten links	130 	Türe hinten rechts	235 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	215 
Motorhaube	230 	Heckklappe	-
Dach	235 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Geräusche: Klappern;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW EcoFuel, Benzin / CNG
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Radstand 2421 mm
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden

- | | |
|---|---|
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Rücksitzbank umklappbar |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player) | • Außenspiegel asphärisch, links |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Cool & Sound-Paket 1 |
| • Dachantenne | • Drive-Paket |
| • Einparkhilfe hinten | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaanlage Climatic |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Raucher-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Candy-weiss uni |
| • Sound-System Sound plus (Lautsprecher zusätzlich) | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












1	19.07.13	0503	BIA0000025	2	01	50	6200	164
2	M1	AB		3	3540-3543		1541-1545	
3	VWVZZZAAZ00095803		1	4	1463-1504		1031-1031	
4	VOLKSWAGEN. VW			5				
5	AA			6	79	1370	1370	
6	ABCPGA			7	700	700		
7	FM5FM5CF0047MJVR2N1FA1VW			8	700	700		
8				9	79	3750	69	
9	UP1			10			4	
10	VOLKSWAGEN-VW			11	165/70 R14 81T			
11	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol.			12	165/70 R14 81T			
12	Schräghecklimousine			13	WEISS		0/-	
13	715/2007*459/2012J			14	613*2007/46*1167*07			
14	EUR05:J:PI/CI: M. N1 I			15	28.12.12		FF662542	
15	Erdeas NG							
16	0009	35J0	999					
17	DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:19.07.2013*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Delle, Rost)



Schweller links (Delle, Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)