



Opel Astra Edition Start/Stop

EZ 10/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 204.125km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Edition Start/Stop [DE - LimS5 1.0 Turbo EU6, Edition Start/Stop, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN W0LBD6EA5GG035702	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 204.125km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 177.326km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 102g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(6 mm)

(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 1,0 Ltr. - 77 kW 12V
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- ecoFLEX-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Check-Control-System

- Anti-Blockier-System (ABS)

- Fensterheber elektrisch hinten

- Elektron. Traktionskontrolle

- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY



Sonderausstattung

- Fußmatten Velours

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

- Parkpilotsystem vorn und hinten

- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung

- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

- Einschaltautomatik für Fahrlicht

- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Sitzheizung vorn

- Klimaautomatik 2-Zonen

- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent

- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung

- Lenkrad (Leder)

- Komfort-Paket

- OnStar SOS Service

- Licht-Paket

- Leseleuchten im Fond

- Sicht-Paket

- Scheibenwischer mit Regensensor

- Winter-Paket

- Lenkrad heizbar

- Frontkamera

- Fahrassistenz-System: Abstandswarner

- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem

- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1. Name, Unterschrift und Datum des ausstellenden Sachverständigen (Name, Unterschrift, Datum)

2. Fahrzeug- und Identifikationsnummer (Fahrzeugnummer, Identifikationsnummer)

3. Angaben zum Fahrzeug (Fahrzeugnummer, Identifikationsnummer, Fahrzeugtyp, Baujahr, Motor, Leistung)

4. Angaben zum Sachverständigen (Name, Unterschrift, Datum)

5. Angaben zum Sachverständigen (Name, Unterschrift, Datum)

6. Angaben zum Sachverständigen (Name, Unterschrift, Datum)

Vorname des Sachverständigen
 Name des Sachverständigen
 Unterschrift des Sachverständigen
 Datum der Ausstellung

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
 CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE
 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
 EG CERTIFICAAT VAN OVERENSTEMMING
 EG INTYGO OMIŁOWANOSTW
 EG ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
 EG VAATMISTENMUKAUSUUTUSTODISTUS
 OVERENSTEMMINGSZERTIFIKAT
 EG CERTIFICATE OF CONFORMITY

© Volkswagen, München

[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)