



Volkswagen Transporter Multivan Trendline

EZ 11/2017 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 81.900km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 83***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Trendline [DE - Bs4 2.0 TDI EU6, Multivan Trendline, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZJH068871	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 81.900km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	105	Heckklappe	115
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Nur die Fahrertür konnte aufgrund einer defekten Batterie geöffnet werden

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Campingtisch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kraftstofftank: 70 Ltr.

• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS	• Radstand 3000 mm
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
• Servolenkung	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage Motor
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus	• Stoßfänger in Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
• Zuheizer	• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t



Sonderausstattung

• Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
• Ausstattungs-Paket Licht + Sicht Plus	• Automatische Fahrlichtschaltung
• Blinkleuchten seitlich in Chromoptik mit Bulli-Plakette	• Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
• Diebstahl-Warnanlage inkl. Back-up-Horn	• Doppelscheinwerfer
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Radkappen	• Regensensor
• Reserverad in Fahrbereifung	• Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












02.11.2017	0603	BUL02656 4	2	1	119/3250	182
M1	AC		4904 - 5000	1904		
WVZZZZ7HZZH068871		2	1950 - 1990	2023		
VOLKSWAGEN, VW				100		
7HC			164	3000	3000	
MCXHA300X0			1610	1575		
NNFM6500816NVR27MMG02L63272			1610	1575		
			72	2375	72	
MULTIVAN			2500	750	7	
VOLKSWAGEN-VW			205/65 R16C 107T			
F2.2.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/65 R16C 107T			
Kombilimousine						
715/2007*2015/45W						
EURO6;K;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0220*48			
Diesel			15.09.2017	K	EU017832	
0002	36W0	1968				
F.1/F.2:+100 U. 7.2/8.2:+75 B.ANHÄNGERTRIEB*TECHN.ZUL.GES-						
PASSE D.ZUGKOMBINATION:5200KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER ANH.						
ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H						
GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*HÖHE BIS 2298*STUFE PM 5 A						
B TAG ERSTZUL.*NN.AHK LT.EGTG*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)